St. Arbogast Kapelle

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/210575257019/

ID: 210575257019 **Datum:** 26.10.2022 **Datenbestand:** Restaurierung

Objektdaten

Straße:	St. Arbogaststraße
Hausnummer:	2
Postleitzahl:	79282
Stadt-Teilort:	Dottingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Breisgau-Hochschwarzwald (Landkreis)
Gemeinde:	Ballrechten-Dottingen
Wohnplatz:	Dottingen
Wohnplatzschlüssel:	8315008004
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Weitere Objekte an diesem Wohnplatz

- Schwesternhaus, Weinstraße 5 (79282 Ballrechtingen-Dottingen)

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Kapelle St. Arbogast wurde urkundlich erstmals im Jahre 1325 erwähnt. Das spitzbogige Eingangsportal

als auch der Chor stammen wohl aus der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts.
Die Kapelle wurde von 1964 bis 1969 und zuletzt 2006 umfangreich renoviert.

1. Bauphase: (1325)	Urkundliche Erwähnung (a)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	• Sakralbauten • Kapelle, allgemein
2. Bauphase: (1350 - 1400)	Erbauung Chor und spitzbogiges Eingangsportal (a)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
3. Bauphase: (1964 - 1969)	Renovierung Kapelle und Außenanlage
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
4. Bauphase: (2006)	Abschluss der umfangreichen Restaurierung: Gratgewölbe des Chors mit Walmdach wurden dabei erneuert
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauaufnahme und Schadensfeststellung Dach (Pläne)

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Innerorts, nach Osten ausgerichtet.
Lagedetail:	• Siedlung • Randlage
Bauwerkstyp:	• Sakralbauten • Kapelle, allgemein
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Kleiner Kapellenbau, dessen Langhaus mit Satteldach nach Osten im dreiseitig geschlossenen Chor endet; nach Süden angestellter Turm mit Satteldach; Chor durch Maßwerkfenster aus rotem Sandstein geöffnet. Giebelseitiges Eingangsportal mit Gewände aus Natursteinquadern.
Innerer Aufbau/Grundriss/	Kleiner Saalbau mit polygonalem Chorabschluss,

Zonierung:

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Dachform
  - Satteldach
  - Satteldach mit einseitigem Vollwalm

Konstruktion/Material: *keine Angaben*