

## Abgegangenes Wohnhaus des Wassermeisters

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/210592912418/>

ID: 210592912418

Datum: 06.07.2022

Datenbestand:

Restaurierung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Donaueschinger Straße
<b>Hausnummer:</b>	1
<b>Postleitzahl:</b>	78073
<b>Stadt-Teilort:</b>	Bad Dürkheim
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Bad Dürkheim
<b>Wohnplatz:</b>	Bad Dürkheim
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8326003001
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßenname:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos

— keine

### Objektbeziehungen

— keine

### Umbauzuordnung

— keine

### Weitere Objekte an diesem Wohnplatz

- Friedhofskapelle, Friedhofweg 4 (78073 Bad Dürkheim)
- Luisenlinik, Luisenstraße 56 (78073 Bad Dürkheim)
- Ehem. Siedehaus II, sog. Haus des Gastes, Luisenstraße 7 (78073 Bad Dürkheim)
- Kurheim, Luisenstraße 8 (78073 Bad Dürkheim)
- Ehem. Salzmagazin, Salinenstraße 6-10 (78073 Bad Dürkheim)

- ehem. Zehntscheuer (78073 Bad Dürkheim, Schulstraße 4)

## Bauphasen

### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Wohnhaus des Wassermeisters wurde 2019 abgebrochen.

<b>1. Bauphase:</b> (2019)	Abbruch
<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	— keine
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnbauten</li><li>• Wohnhaus</li></ul>

## Besitzer:in

— keine Angaben

## Zugeordnete Dokumentationen

- Prüfung des Abbruchartrages, Photographische Bestandsaufnahme

## Beschreibung

<b>Umgebung, Lage:</b>	Das Wohnhaus des Wassermeisters befand sich an der Westseite der Donaueschinger Straße, hinter dem Wasserwerk.
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	— keine Angaben
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	Kleines, zweigeschossiges Wohngebäude über annähernd quadratischem Grundriss mit vielen kleinen An- und Aufbauten.
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	— keine Angaben
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	— keine Angaben
<b>Bestand/Ausstattung:</b>	— keine Angaben

## Konstruktionen

<b>Konstruktionsdetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dachform</li><li>• Satteldach</li></ul>
<b>Konstruktion/Material:</b>	— keine Angaben