Postamt

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/210673824016/

ID: 210673824016 **Datum:** 15.04.2021 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Friedrich-Ebert-Straße
Hausnummer:	22
Postleitzahl:	78054
Stadt-Teilort:	Villingen-Schwenningen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Schwenningen
Wohnplatzschlüssel:	8326074013
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	48,0617° nördliche Breite, 8,5342° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Neusachlicher Bau des Postamts nach Plänen des Architekten Hans Armbruster errichtet.

1. Bauphase: Erbauung des Gebäudes.

(1925 - 1926)

Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Öffentliche Bauten/ herrschaftliche Einrichtungen • Amtsgebäude

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	  • Walmdach
	  • Zeltdach/Pyramidendach/-helm

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Literatur zum Objekt

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Postamt befindet sich in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs Schwenningen (Neckar), an der Ecke Bärenstraße / Friedrich-Ebert-Straße.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Öffentliche Bauten/ herrschaftliche Einrichtungen • Amtsgebäude
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweischenkliges dreigeschossiges Gebäude auf spitzwinkligem Eckgrundstück. Markant durch Abschrägung der Ecke als Hauptfront mit erdgeschossigem Eingangsvorbau in der Straßenkreuzung platziert. Der am Eck über trapezförmigem Grundriss aufragende Hauptbaukörper durch horizontale genutete Bänder in der Fensterzone und kleine Satteldachgauben geschmückt und durch ein in eine polygonale Plattform mündendes Zeltdach abgeschlossen. Der flach gedeckte Vorbau mit leicht konvex auseinanderlaufenden, genuteten Seitenwänden mit kreisförmig vorkragendem Vordach. Die rückwärtigen Flügelbauten sachlich schlicht mit glatt verputzten Außenwänden und Walmdächern mit breiten Gaubenbändern.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	  • Walmdach
	  • Zeltdach/Pyramidendach/-helm

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*