

## Wohn- und Geschäftshaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/210886103513/>

ID: 210886103513 Datum: 20.10.2020 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Bickenstraße
<b>Hausnummer:</b>	8
<b>Postleitzahl:</b>	78050
<b>Stadt-Teilort:</b>	Villingen
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Villingen-Schwenningen
<b>Wohnplatz:</b>	Villingen
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8326074020
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßename:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos

— keine

### Objektbeziehungen

— keine

### Umbauzuordnung

— keine

### Bauphasen

#### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Wohn- und Geschäftshaus wurde aus ehemals zwei eigenständigen, später zusammengelegten Parzellen und Häusern errichtet. Die dendrochronologische Untersuchung datiert die Abzimmerung des Dachwerks auf 1627 (d).

Die an der Rückseite des rechten Gebäudeteils rundbogige Einfahrt gibt Hinweis auf die ehemals im Gebäude betriebene bescheidene Ökonomie.

**1. Bauphase:** Abzimmerung des Dachwerkes (d)  
(1626 - 1627)

**Betroffene Gebäudeteile:**  • Dachgeschoss(e)

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
- Wohn- und Geschäftshaus

 **Besitzer:in**

— keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

• Bestandsaufnahme, Dendrochronologische Datierung

 **Beschreibung**

**Umgebung, Lage:** Dreigeschossiges Wohn- und Geschäftshaus auf der Südwestecke zur Gerberstraße, mit seiner Satteldach-Traufe zur Bickenstraße errichtet.

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
- Wohn- und Geschäftshaus

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** Dreigeschossiges Wohn- und Geschäftshaus mit Satteldach, bestehend aus ehemals zwei eigenständigen, später zusammengelegten Parzellen und Häusern. An der Rückseite befindet sich am rechten Gebäudeteil eine rundbogige Einfahrt zur ehemaligen Ökonomie.

**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** Der später eingebaute Laden, der vom Nachbargebäude Bickenstraße 6 aus erschlossen ist, erfasst den gesamten Erdgeschoßbereich, mit Ausnahme der Eingangs- und Treppenzonen zu den oberen Etagen, erreichbar von der Gerberstraße aus.

**Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** — keine Angaben

**Bestand/Ausstattung:** — keine Angaben

 **Konstruktionen**

**Konstruktionsdetail:**

- Dachform
- Satteldach

**Konstruktion/Material:** — keine Angaben