Kirche Mariä Himmelfahrt

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/210920374218/

ID: 210920374218 **Datum:** 07.01.2019 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Am Kirchberg
Hausnummer:	15
Postleitzahl:	88348
Stadt-Teilort:	Bad Saulgau-Friedberg
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Sigmaringen (Landkreis)
Gemeinde:	Bad Saulgau
Wohnplatz:	Friedberg
Wohnplatzschlüssel:	8437100013
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die kath. Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt wurde 1731-33 durch Johann Caspar Bagnato errichtet. Im Kircheninneren wurde 1863 die barocke Ausstattung entfernt und durch eine neugotische ersetzt. 1919-24 wurde die 1863 entfernte, barocke Ausstattung wieder rekonstruiert.

1. Bauphase: Errichtung nach Plänen Johann Caspar Bagnatos

(1731 - 1733)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Dorf

Bauwerkstyp:
- Sakralbauten
  - Pfarrkirche

2. Bauphase:
(1863)

Neugotische Ausstattung

Betroffene Gebäudeteile:
- Ausstattung

3. Bauphase:
(1919 - 1924)

Neubarocke Veränderung der Ausstattung

Betroffene Gebäudeteile:
- Ausstattung

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage: Die Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt befindet sich im oberen Dorf von Bad Saulgau-Friedberg.

Lagedetail:
- Siedlung
  - Dorf

Bauwerkstyp:
- Sakralbauten
  - Pfarrkirche

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Das rechteckige Langhaus endet nach Osten im eingezogenen, dreiseitig geschlossenen Chor, bekrönt durch ein gemeinsames Satteldach mit Vollwalm; an der Nordseite steht der Viereckturm mit oktogonalem Obergeschoss und Zwiebelhelm; Westfassade mit geschwungenem Giebel, Pilasterportal und darüber liegendem dreipassartigem Fenster.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: Flachgedeckter Saal

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Verwendete Materialien
	  • Putz
	• Dachform
	  • Satteldach mit einseitigem Vollwalm
	  • Zwiebeldach/-helm
	• Detail (Ausstattung)
	  • bemerkenswerte Wand-/Deckengestaltung

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*