Museum

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/211210359444/

ID: 211210359444 **Datum:** 20.12.2005 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Wilhelmstraße
Hausnummer:	3
Postleitzahl:	72074
Stadt-Teilort:	Tübingen
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Tübingen (Landkreis)
Gemeinde:	Tübingen
Wohnplatz:	Tübingen
Wohnplatzschlüssel:	8416041017
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Südwestansicht

Abbildungsnachweis:
Christin Aghegian-Rampf

Bildbeschreibung:
Flurkarte 2006 (LV-BW und LAD)

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Veranstaltungsgebäude der Tübinger Museumsgesellschaft

1. Bauphase:
(1821 - 1822)

Das Gebäude für die bürgerliche Museumsgesellschaft wurde 1821/22 (a) von Georg Barth in spätklassizistischer Formensprache errichtet.

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

2. Bauphase:
(1846)

Anbau eines weiteren Gebäudeflügels (Uhlandsaal)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

3. Bauphase:
(1877)

Um 1877 erfolgten weitere Erweiterungsbauten

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

4. Bauphase:
(1914 - 1915)

Der Nebeneingang an der Wilhelstraße erhält eine Säulenhalle

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

5. Bauphase:
(1990 - 1995)

Das Gebäude wird um 1995 umfassend renoviert.

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Baugeschichtliche archivalische Kurzuntersuchung zu den Fenstern
- Restauratorische Untersuchung zu den vorhandenen Farbfassungen innen und aussen
- Silchersaal, Photogrammetrische Innenaufnahmen (insg. 7)

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Liegt nordöstlich der Altstadt am Lustenauer Tor.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt

Bauwerkstyp:	• Anlagen für Bildung, Kunst und Wissenschaft
	  • Kino, Konzert-, Theaterhaus, Oper
	  • Museum/Ausstellungsgebäude

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Dreigeschossiger symmetrischer Baukörper auf längsrechteckiger Grundfläche mit flachem Satteldach. Durch Säulenhallen werden die Eingänge betont
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Das Gebäude umfasst zwei große Säle, den Silcher- und Uhlandsaal mit Stucksäulen.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Umfangreiche klassizistische Farbgestaltung im Silchersaal erhalten.
Bestand/Ausstattung:	Der Silchersaal besitzt eine repräsentative Ausstattung mit korinthischen Säulen und marmorierten Wandpfeilern.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Gewölbe
	  • Muldengewölbe
	• Steinbau Mauerwerk
	  • Werkstein
	• Detail (Ausstattung)
	  • bemerkenswerte Fenster
	  • Wand-, Deckenfassung, Gefachmalerei

Konstruktion/Material:	Das Gebäude wurde nur archivalisch untersucht, es ist in massiver Bauweise ausgeführt, der Silchersaal weist ein Muldengewölbe auf.