Pfarrkirche St. Georg

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/211331051819/

ID: 211331051819 **Datum:** 15.03.2023 **Datenbestand:** Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Hauptstraße
Hausnummer:	60
Postleitzahl:	78652
Stadt-Teilort:	Deißlingen-Lauffen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Rottweil (Landkreis)
Gemeinde:	Deißlingen
Wohnplatz:	Lauffen
Wohnplatzschlüssel:	8325072006
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	48,1243° nördliche Breite, 8,6236° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Weitere Objekte an diesem Wohnplatz

- Wohnhaus (Anmerkungen zu einer nachträglich eingebauten Kammer), Hofgasse 1 (78652 Deißlingen-Laufen)
- Kath. Pfarrkirche, Hauptstraße 60 (78652 Deißlingen-Lauffen)
- ehem. Zehntscheuer (78652 Deißlingen-Lauffen, Im Winkel 3)

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die heutige Pfarrkirche St. Georg wurde 1904 nach Abriss der spätmittelalterlichen gotischen Vorgängerkirche neu errichtet.

1. Bauphase:
(1327)

Erstmals urkundliche Erwähnung (a)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Dorf

Bauwerkstyp:
- Sakralbauten
  - Pfarrkirche

2. Bauphase:
(1650)

im 17. Jahrhundert wurde die Kirche vergrößert und umgebaut (a)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

3. Bauphase:
(1785)

Renovierung und Anbau eines größeren Chors (a)

Betroffene Gebäudeteile:
- Anbau

4. Bauphase:
(1904)

Abriss der alten Kirche und Erbauung der heutigen Pfarrkirche (a)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Bauwerkstyp:
- Sakralbauten
  - Pfarrkirche

5. Bauphase:
(1964)

Renovierungsarbeiten (a)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage: Die Pfarrkirche St. Georg befindet sich am südlichen Ortsrand von

	Deißlingen-Lauffen, mit nördöstlicher Ausrichtung an der von Deißlingen nach Rottweil führenden Hauptstraße.
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	• Sakralbauten • Pfarrkirche
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Das Langhaus mit Querhaus zeigt ein durch Gesimse, Rundbogenfenster und rundbogige Lisenen gegliedertes Äußeres; der eingezogene Rechteckchor findet in der fünfseitigen Apsis ihren Abschluss. Zwischen südöstlichem Querhaus und Chor steht der leicht schräg zum Hauptbau gesetzte Kirchturm, dessen Giebel Volutenzierformen aufweisen.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Gestaltungselemente
	  • Volutengiebel

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*