

# Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/211359489410/>

ID: 211359489410

Datum: 25.10.2011

Datenbestand:

Bauforschung

## Objektdaten

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Straße:</b>                    | Salmannsweilergasse  |
| <b>Hausnummer:</b>                | 9                    |
| <b>Postleitzahl:</b>              | 78426                |
| <b>Stadt-Teilort:</b>             | Konstanz             |
| <b>Regierungsbezirk:</b>          | Freiburg             |
| <b>Kreis:</b>                     | Konstanz (Landkreis) |
| <b>Gemeinde:</b>                  | Konstanz             |
| <b>Wohnplatz:</b>                 | Konstanz             |
| <b>Wohnplatzschlüssel:</b>        | 8335043012           |
| <b>Flurstücknummer:</b>           | — keine              |
| <b>Historischer Straßenname:</b>  | — keiner             |
| <b>Historische Gebäudenummer:</b> | — keine              |

### Lage des Wohnplatzes



## Fotos

— keine

## Objektbeziehungen

— keine

## Umbauzuordnung

— keine

## Bauphasen

### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Laut Dendro-Datierung einzelner, ausgewählter Dachhölzer, wurden diese um 1238/39 gefällt (d). Demnach wird die Errichtung des Dachwerkes und damit des Gebäudes auf Mitte des 13. Jhs. datiert.

**1. Bauphase:** Errichtung Dachwerk/Gebäude (d).  
(1238 - 1239)

**Betroffene Gebäudeteile:**  • Dachgeschoss(e)

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
  - Wohnhaus
- Anlagen für Handel und Wirtschaft
  - Gasthof, -haus

### Besitzer

keine Angaben

### Zugeordnete Dokumentationen

• Dendrochronologische Untersuchung

### Beschreibung

**Umgebung, Lage:** keine Angaben

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
  - Wohn- und Geschäftshaus
- Anlagen für Handel und Wirtschaft
  - Gasthof, -haus

**Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):** Traufständiger, dreigeschossiger Massivbau ohne Keller mit Weinstube im Erdgeschoss.

**Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:** keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):** keine Angaben

**Bestand/Ausstattung:** keine Angaben

### Konstruktionen

**Konstruktionsdetail:** keine Angaben

**Konstruktion/Material:** Rundbalken sind parallel zur Traufe. Nachträgliche Unterstützung durch eichernen Querunterzug und profiliertem Eichenständer (1. Hälfte 16. Jh.?). An der Straßentraufe im 1. OG Doppelfenster. Dachwerk als Pfettendach, mit Firstpfettenunterstützung wohl auf Restbestand älterer Rückwand (opus spicatum) abgezimmert. Zum Teil alte Hölzer wiederverwendet. Dachwerk neuzeitlich. Rückwärtiger Anbau (Treppenhausbau) mit profilierten Ständern (1. Hälfte 16. Jh.?) Dendrochronologische Datierung eines Rundbalkens aus dem Gebälk über der heutigen Weinstube. Ausmaße der Weinstube fixieren den

ältesten Bauteil. Rückwand im Dach lässt auf ein ehem. Pultdach schließen.