Hof Reisch aus Danketsweiler

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/211718253719/

ID: 211718253719 **Datum:** 03.06.2013 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	*keine*
Hausnummer:	*keine*
Postleitzahl:	88263
Stadt-Teilort:	Danketsweiler
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Ravensburg (Landkreis)
Gemeinde:	Horgenzell
Wohnplatz:	Danketsweiler
Wohnplatzschlüssel:	8436095011
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Ansicht in Danketsweiler

Abbildungsnachweis:
LAD Baden-Württemberg, Stuttgart, Microfiche-Scan mi05858g14

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Bauernhausmuseum Wolfegg, Vogter Straße 4

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

- *keine Angabe*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Gebäude wurde um 1780 in Danketsweiler (Gemeinde Horgenzell) erbaut und 1989-1995 im Bauernhausmuseum Wolfegg wiederaufgebaut (d,a). Der sog. Hof Reisch war das größte und bedeutendste Gut in Danketsweiler, ein Eindachhof aus Oberschwaben, der Wohn- und Wirtschaftsräume unter einem Dach vereinte.

1. Bauphase:
(1769 - 1780)

Errichtung des Gebäudes. (d)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
  - Eindachhof
  - Wohnstallhaus

2. Bauphase:
(1912)

Strohdach durch Biberschwanzziegel ersetzt. (a)

Betroffene Gebäudeteile:
- Dachgeschoss(e)

3. Bauphase:
(1989 - 1995)

Wiederaufbau im Bauernhausmuseum Wolfegg. (a)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Lagedetail:
- Freilichtmuseum
  - allgemein

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Kurzuntersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage: *keine Angaben*

Lagedetail:	• Freilichtmuseum • allgemein

Bauwerkstyp:	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
	  • Eindachhof
	  • Wohnstallhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Einstöckiges, zweigeschossiges Untbaugerüst mit Satteldach und Vollwalmen; große Toreinfahrt an der Langseite.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Queraufteilung gemäß Eindachhof: Wohnräume, Flurküche, Rinderstall, Tenne, ein weiterer Stall und Remise liegen in „Gefachen“ nebeneinander.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach mit beidseitigem Vollwalm
	• Mischbau
	  • Holzbau mit Gebäudeteil aus Stein
	• Holzgerüstbau
	  • Geschossgerüst
	  • Unterbaugerüst, einstöckig

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*