Wohn- und Geschäftshaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/211775706215/

ID: 211775706215 **Datum:** 09.04.2019 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Untere Wallbrunnstraße
Hausnummer:	1
Postleitzahl:	79539
Stadt-Teilort:	Lörrach
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Lörrach (Landkreis)
Gemeinde:	Lörrach
Wohnplatz:	Lörrach
Wohnplatzschlüssel:	8336050008
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Burghard Lohrum

Abbildungsnachweis:
Straßenansicht

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Der älteste erkannte Bauteil des Wohn- und Geschäftshauses stammt wohl aus dem 14. Jh.. Dieser konnte im südlichen Bereich der westlichen Giebelwand erkannt werden, wo sich Spuren eines tiefer liegenden Giebeldreieckes erhalten haben. Heute bildet diese Wand mit dem angrenzenden Nachbargebäude eine gemeinsame Brandwand aus. Die dendrochronologische Datierung am Dachwerk belegt dessen Abzimmerung im Jahr 1436 (d).

1. Bauphase:
(1300 - 1399)

Im Kern aus dem 14. Jahrhunder (Reste in der westlichen Giebelwand)

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
  - Wohn- und Geschäftshaus

2. Bauphase:
(1436)

Abzimmerung des Dachwerkes (d)

Betroffene Gebäudeteile:

- Dachgeschoss(e)

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Kurzanalyse

Beschreibung

Umgebung, Lage:

Das Wohn- und Geschäftshaus steht traufseitig an der Nordseite der Unteren Wallbrunnstraße bzw. des Alten Marktes.

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
  - Wohn- und Geschäftshaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Dreigeschossiges Gebäude mit abschließendem Satteldach; das Erdgeschoss ist zwischen Pilastern durch drei große Schaufensteröffnungen gegliedert. Die beiden Obergeschosse besitzen eine vierachsige Fensterreihung.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:

- *keine Angaben*

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Verwendete Materialien
	  • Putz

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*