

Kath. Pfarrkirche St. Peter und Paul

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/211834794412/>

ID: 211834794412 Datum: 29.09.2016 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Schlossplatz
Hausnummer:	1
Postleitzahl:	78194
Stadt-Teilort:	Immendingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Tuttlingen (Landkreis)
Gemeinde:	Immendingen
Wohnplatz:	Immendingen
Wohnplatzschlüssel:	8327025010
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Kirche stand seit der ältesten Zeit am Ausgang des Dorfes an der Straße nach Bachzimmern und war durch das obere Schloß geschützt, an dessen Mauern sie sich anlehnte. Sie war wie alle früheren Kirchen aus Holz.

Um die Mitte des 13.Jh. trat an ihrer Stelle ein Steinbau, von dem nur der Turm erhalten geblieben ist.

Ihre teilweise Zerstörung geht vermutlich auf das Ende des 15.Jh. zurück.

Aus der Jahreszahl 1505 (i), die auf einem eichenen Dachbalken beim Neubau der Kirche im Jahre 1787 (a)

entdeckt wurde geht hervor, dass um diese Zeit die Kirche neu erbaut und renoviert wurde. Die stehen gebliebenen Mauern fanden jedoch keine Verwendung. An den Wänden haben sich Spuren mittelalterlicher Wandmalereien aus dem 14. oder 15.Jh. erhalten.

1. Bauphase: (1787) Neubau der Kirche
Am 9.Oktober 1787 (a) fand die Grundsteinlegung statt.

Betroffene Gebäudeteile: keine

2. Bauphase: (1791) Einweihung der Kirche durch den Konstanzer Weihbischof Wilhelm Leopold von Baden.

Betroffene Gebäudeteile: keine

3. Bauphase: (1893) Renovierung der Kirche.

Betroffene Gebäudeteile: keine

4. Bauphase: (1936 - 1937) Erweiterungsbau nach den Plänen des erzbischöflichen Bauamtes Freiburg durch Entfernung der Wand an der nördlichen Längsseite und damit verbunden der Anbau eines neuen Schiffes mit Chor (a).

Betroffene Gebäudeteile: keine

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchungen

Beschreibung

Umgebung, Lage: keine Angaben

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
- Kirche, allgemein

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): keine Angaben

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): keine Angaben

Bestand/Ausstattung: keine Angaben

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail: *keine Angaben*

Konstruktion/Material: *keine Angaben*