Wohn- und Ökonomiegebäude (abgegangen)

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/212035388016/

ID: 212035388016 **Datum:** 12.03.2020 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Löhrstraße
Hausnummer:	43
Postleitzahl:	78647
Stadt-Teilort:	Trossingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Tuttlingen (Landkreis)
Gemeinde:	Trossingen
Wohnplatz:	Trossingen
Wohnplatzschlüssel:	8327049010
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Straßenansicht

Abbildungsnachweis:
Winfried Klaiber

Bildbeschreibung:
Ansicht

Abbildungsnachweis:
Winfried Klaiber

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Wohn- und Ökonomiegebäude wurde im Jahr 1792 errichtet. Vermutlich nach 2011 wurde es abgetragen.

1. Bauphase:
(1792)

Erbauung des Gebäudes (a)

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Lagedetail:

- Siedlung
  - Dorf

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
  - Wohnhaus
- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
  - Ökonomiegebäude

2. Bauphase:
(2011)

Abbruch nach 2011

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Fotodokumentation, Abbruchantrag

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Wohn- und Ökonomiegebäude befand sich in Ecklage an der Löhrstraße/ Goethestraße.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	*keine Angaben*
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweigeschossiges, traufständiges Quereinhaus mit Wiederkehr, teils massiv, teils mit ausgemauertem und verputztem Holzfachwerk und abschließendem Satteldach.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	abgegangen
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Holzgerüstbau
	  • allgemein

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*