Ehem. Sondersiechenhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/212082650815/

ID: 212082650815 **Datum:** 09.07.2013 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Stadionstraße
Hausnummer:	2 und 4
Postleitzahl:	78628
Stadt-Teilort:	Rottweil
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Rottweil (Landkreis)
Gemeinde:	Rottweil
Wohnplatz:	Bettlinsbad
Wohnplatzschlüssel:	8325049003
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Ostfassade Stadionstr. 2

Abbildungsnachweis:
J. Mehl/Rottweil,
http://rottweil.net/frame/Themen/2001/Januar2001/Sondersiechenhaus/frame.php

Bildbeschreibung:
Straßenfassade Stadionstr. 4

Abbildungsnachweis:
J. Mehl/Rottweil,
http://rottweil.net/frame/Themen/2001/Januar2001/Sondersiechenhaus/frame.php

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

1. Bauphase:
(1527 - 1530)

Abzimmerung Dachwerk Stadionstraße 4. (d)

Betroffene Gebäudeteile:

- Dachgeschoss(e)

Bauwerkstyp:

- Bauten für Wohlfahrt und Gesundheit
  - Leprosenhaus

2. Bauphase:
(1712 - 1713)

Errichtung Gebäude Stadionstraße 2. (d)

Betroffene Gebäudeteile:

keine

3. Bauphase:
(1990)

Zweigeschossiger, traufständiger Anbau mit Zerchhäusern an Stadionstr. 2. (a)

Betroffene Gebäudeteile:

- Anbau

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung Dachwerk

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das ehem. Sondersiechenhaus liegt in der Stadionstraße im Rottweiler Stadtteil Bettlinsbad.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt

Bauwerkstyp:	• Wohnbauten
	  • Wohn- und Geschäftshaus
	• Anlagen für Handel und Wirtschaft
	  • Gasthof, -haus, Herberge

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Stadionstr. 2: Einheit aus giebelständigen und traufständigen, zweigeschossigen Gebäudeteilen, je mit Satteldach und Schleppgauben; Stadionstr. 4 (ehem. Sondersiechenhaus): dreigeschossiges, traufständiges Gebäude über Steinsockel mit Satteldach sowie dreigeschossigem Vorbau entlang der Straßentraufe mit Flachdach und Rundbogenportal in der dritten Achse von Norden.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	  • Schleppgaube(n)
	  • Zwerchhaus/-häuser

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*