Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/212428590717/

ID: 212428590717 **Datum:** 17.12.2020 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Kanzleigasse
Hausnummer:	9
Postleitzahl:	78050
Stadt-Teilort:	Villingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Villingen-Schwenningen
Wohnplatz:	Villingen
Wohnplatzschlüssel:	8326074020
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*
Geo-Koordinaten:	48,0606° nördliche Breite, 8,4566° östliche Länge

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Straßenansicht

Abbildungsnachweis:
Hans-Joachim Hall

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Ältester Bestand des Gebäudes ist der Keller mit einem darüber aufgehenden Geschoss.
Das 2.OG wurde im Jahre 1938 aufgesetzt (a). Dabei wurde das Dach in Richtung der Straße aufgestockt und erneuert.

1. Bauphase:
(1800 - 1900)

Erbauung des Gebäudes.

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Konstruktionsdetail:

- Dachform
  - Satteldach

2. Bauphase:
(1938)

Aufstockung des zweiten Obergeschosses.

Betroffene Gebäudeteile:

- Anbau

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Restauratorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:

Das Wohnhaus befindet sich im Zentrum Sigmaringens an der Kanzleigasse.

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Baukörper/Objektform

Dreigeschossiger Massivbau mit Keller und abschließendem

(Kurzbeschreibung):	Satteldach.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform • Satteldach
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*