

Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/212428590717/>

ID: 212428590717

Datum: 17.12.2020

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

| | |
|-----------------------------------|---|
| Straße: | Kanzleigasse |
| Hausnummer: | 9 |
| Postleitzahl: | 78050 |
| Stadt-Teilort: | Villingen |
| Regierungsbezirk: | Freiburg |
| Kreis: | Schwarzwald-Baar-Kreis (Landkreis) |
| Gemeinde: | Villingen-Schwenningen |
| Wohnplatz: | Villingen |
| Wohnplatzschlüssel: | 8326074020 |
| Flurstücknummer: | — keine |
| Historischer Straßenname: | — keiner |
| Historische Gebäudenummer: | — keine |
| Geo-Koordinaten: | 48,0606° nördliche Breite, 8,4566° östliche Länge |

Lage des Wohnplatzes



Fotos




Bildbeschreibung:
Straßenansicht


Abbildungsnachweis:
Hans-Joachim Hall

Objektbeziehungen

— keine

 **Umbauzuordnung**

keine

 **Bauphasen****Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:**

Ältester Bestand des Gebäudes ist der Keller mit einem darüber aufgehenden Geschoss.
Das 2.OG wurde im Jahre 1938 aufgesetzt (a). Dabei wurde das Dach in Richtung der Straße aufgestockt und erneuert.

1. Bauphase: Erbauung des Gebäudes.
(1800 - 1900)

Betroffene Gebäudeteile: keine

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

Konstruktionsdetail:

- Dachform
- Satteldach

2. Bauphase: Aufstockung des zweiten Obergeschosses.
(1938)

Betroffene Gebäudeteile:



- Anbau

Lagedetail:


- Siedlung
- Stadt

 **Besitzer**

keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Restauratorische Untersuchung

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage: Das Wohnhaus befindet sich im Zentrum Sigmaringens an der Kanzleigasse.

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

Baukörper/Objektform Dreigeschossiger Massivbau mit Keller und abschließendem

| | |
|--|------------------------|
| (Kurzbeschreibung): | Satteldach. |
| Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: | — <i>keine Angaben</i> |
| Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): | — <i>keine Angaben</i> |
| Bestand/Ausstattung: | — <i>keine Angaben</i> |

Konstruktionen

| | |
|-------------------------------|---|
| Konstruktionsdetail: | <ul style="list-style-type: none">• Dachform• Satteldach |
| Konstruktion/Material: | — <i>keine Angaben</i> |