Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/212506439918/

ID: 212506439918 **Datum:** 19.03.2013 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Freihofgasse
Hausnummer:	1
Postleitzahl:	79219
Stadt-Teilort:	Staufen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Breisgau-Hochschwarzwald (Landkreis)
Gemeinde:	Staufen im Breisgau
Wohnplatz:	Staufen im Breisgau
Wohnplatzschlüssel:	8315108015
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Ansicht Freihofgasse

Abbildungsnachweis:
Stadtarchiv Staufen

Bildbeschreibung:
Systemskizze Grundriss 1.Dachgeschoss

Abbildungsnachweis:
Burghard Lohrum



Bildbeschreibung:
Südlicher Abschluss hinter der abgetreppten Traufwand von Haus Nr. 3.

Abbildungsnachweis:
Stadtarchiv Staufen

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Der zweigeschossige Massivbau wurde im Jahr 1813 errichtet. Eine inschriftliche Datierung befindet sich über dem Türsturz und zeigt neben den Initialen MG und TB auch die Jahreszahl 1813

1. Bauphase:
(1813)

Errichtung des Gebäudes im Jahr 1813 (i)

Betroffene Gebäudeteile:

- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Gebäude liegt im Stadtzentrum von Staufen. Mit leichtem Rücksprung eingebunden in die traufständige Ausrichtung des südlich gelegenen Nachbarhauses Freihofgasse 3 und das giebelständig angrenzende Gebäudes Hauptstr. 57. In der heutigen Anbindung an das südlich angrenzende Nachbarhaus Nr. 3, deutet der abgestufte, in der Gassenflucht des Nachbarhauses verlaufende Mauerfortsatz eine ältere, vor 1813 bestehende Gassenflucht an.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Der zweigeschossige Massivbau weist einen rechteckigen Grundriss auf, dessen Längsseiten leicht aus der Nord-Süd-Achse gedreht sind. Es wird überdeckt von einem Pultdach.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform • Pultdach
Konstruktion/Material:	Zweigeschossiger Massivbau. Pultdach mit vier abgesprengten Querbünden.