Ehem. Nitrieranlage

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/212637874413/

ID: 212637874413 **Datum:** 13.07.2017 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Neckartal
Hausnummer:	147
Postleitzahl:	78628
Stadt-Teilort:	Rottweil
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Rottweil (Landkreis)
Gemeinde:	Rottweil
Wohnplatz:	Rottweil
Wohnplatzschlüssel:	8325049025
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Ehemalige Pulverfabrik, Neckartal

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

keine Angabe

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Anstelle eines Teiles der älteren Beizanlage entstand im Jahr 1901 eine modernere Nitrieranlage zur Nitrierung von Baumwolle mit Schwefeln und Salpetersäure. 1913 wurde die Anlage durch einen Neubau erweitert, der in Form, Größe und Funktion der älteren Anlage von 1901 entsprach.
Der nördliche Teil der Anlage wurde 2007 abgerissen.

Quellen: Industriepfad Pulverfabrik Rottweil, Stadt Rottweil.
Stefan King, Hermann Klos (Hg.): Industriekultur im Neckartal Rottweil. Vom Pulver über Nylon zur gewerblichen Vielfalt, Villingen 2012.

1. Bauphase: (1901)
Errichtung der Nitrieranlage

Betroffene Gebäudeteile:
- *keine*

Lagedetail:
- Industrieanlage
  - allgemein

Bauwerkstyp:
- Gewerbe- und Industriebauten
  - Industrieanlage, Fabrik

2. Bauphase: (1913)
Erweiterung durch Neubau

Betroffene Gebäudeteile:
- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Dachgeschoss(e)
- Anbau

3. Bauphase: (2007)
Abbruch des nördlichen Teils.

Betroffene Gebäudeteile:
- *keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Abbruchdokumentation

Beschreibung

Umgebung, Lage:
Die ehem. Nitrieranlage befndet sich am westlichen Rand des heutigen Gewerbegebiets bzw. der ehem. Industrieanlage Pulverfabrik.

Lagedetail:
- Siedlung
  - Randlage

Bauwerkstyp:
- *keine Angaben*

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):
Langgezogener, heute verputzter Backsteinbau mit erhöhtem Mittelbau, der durch ein Satteldach mit Oberlicht bekrönt wird. An denTraufseiten befinden sich die etwas niedrigeren Seitenschiffe mit

	flachen Pultdächern, deren Fassade durch Pilaster- und Lisenengliederung charakterisiert ist und durch Stichbogenfenster beleuchtet wird.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Abbruch des nördlichen Gebäudeteils 2007.
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Steinbau Mauerwerk
	  • Backstein
	• Dachform
	  • Dachreiter
	  • Pultdach
	  • Satteldach
	• Verwendete Materialien
	  • Putz

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*