

Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/212710154617/>

ID: 212710154617

Datum: 04.10.2011

Datenbestand:

Bauforschung


Objektdaten

Straße:	Katzgasse
Hausnummer:	13
Postleitzahl:	78426
Stadt-Teilort:	Konstanz
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Konstanz
Wohnplatz:	Konstanz
Wohnplatzschlüssel:	8335043012
Flurstücknummer:	keine
Historischer Straßenname:	keiner
Historische Gebäudenummer:	keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos




Bildbeschreibung:
Gerüstsystem EG

Abbildungsnachweis:
Lohrum

Bildbeschreibung:
Giebelausschnitt von Haus Nr. 11 gesehen (West)

Abbildungsnachweis:
Lohrum



Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Laut Dendro-Datierung einzelner, ausgewählter Dachhölzer, wurden diese zwischen 1325-1332 gefällt (d). Demnach wird die Errichtung des Dachwerkes und damit des Gebäudes ins 2. Viertel des 14. Jhs. datiert.

1. Bauphase: Errichtung des Dachwerks/Wohnhaus (d).
(1325 - 1332)

Betroffene Gebäudeteile: keine

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

Dendrochronologische Untersuchung im Dachwerk

Beschreibung

Umgebung, Lage: keine Angaben

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Traufständiger Fachwerkbau.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	— <i>keine Angaben</i>
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	— <i>keine Angaben</i>
Bestand/Ausstattung:	— <i>keine Angaben</i>

 **Konstruktionen**

Konstruktionsdetail:	— <i>keine Angaben</i>
Konstruktion/Material:	— <i>keine Angaben</i>