katholische Kirche St. Stephan

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/221316039198/

ID: 221316039198 **Datum:** 19.06.2008 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Sankt-Stephans-Platz
Hausnummer:	20
Postleitzahl:	78462
Stadt-Teilort:	Konstanz
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Konstanz
Wohnplatz:	Konstanz
Wohnplatzschlüssel:	8335043012
Flurstücknummer:	284
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Geschichte des Kirchenbaus reicht bis ins 10. Jahrhundert zurück. Der bestehende Bau ist überwiegend gotisch (Dendro: Langhausdach 1391/92; Chor 1428 begonnen, Turm 1485 vollendet (A)).

1. Bauphase:
(0 - 1000)

Die Vorgängerbebauung wurde vermutlich in Holzbauweise ausgeführt. Unter den ältere Planierschichten erbrachte die älteste

	Schicht bronzezeitliche Scherben.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Bauwerkstyp:	• Sakralbauten • Kirche, allgemein
Konstruktionsdetail:	• Holzgerüstbau • allgemein
2. Bauphase: (1000 - 1100)	Der erste Kirchenbau wurde als dreischiffige Basilika mit Westapsis erbaut. Keramikscherben zufolge könnte der Bau im 11. Jh. errichtet worden sein (GK/Archäologie).
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Bauwerkstyp:	• Sakralbauten • Kirche, allgemein
3. Bauphase: (1100 - 1200)	Es erfolgten Umbaumaßnahmen an der Vorgängerkirche. Hierbei wurde den Seitenschiffen jeweils ein weiteres vorgelagert und die Westapsis wurde verändert (GK).
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
4. Bauphase: (1400 - 1500)	Der erste Bauabschnitt der gotischen Kirche begann im Osten.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
5. Bauphase: (1400 - 1500)	Der zweite Bauabschnitt wird im Westen fortgesetzt. Dazu wurde die Vorgängerbebauung im Westen vor der älteren Kirche, möglicherweise bürgerliche Wohnhäuser, abgerissen.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
6. Bauphase: (1770)	Die Sakristei wird errichtet.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Archäologische Dokumentationen
- Fotodokumentation
- Bauphysikalische Untersuchung Feuchtigkeitsschäden
- Bauphysikalische Untersuchung Sandstein
- Bauaufnahme

- Publikationen/hist. Quellen
- Restauratorische Untersuchung spätgotischer Tafelbilder

Beschreibung

Umgebung, Lage:	St. Stephan befindet sich im Westen der Konstanzer Altstadt, südwestlich des Münsters und nördöstlich des ehemaligen Franziskanerklosters.
Lagedetail:	*keine Angaben*
Bauwerkstyp:	• Sakralbauten • Kirche, allgemein
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Die dreischiffige Basilika hat einen eingezogenen Chor mit 3/8-Schluß und einen Chorflankenturm an der Südseite.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	Die Innenausstattung stammt aus der Renaissance, dem Barock und dem 19. Jahrhundert (Ausmalung, Stuck- und Holzdecken, Farbfenstern, Schnitzwerk). Unter der grauen Übermalung liegt eine hervorragende Farbfassung von 1917 (Denkmalliste).

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Verwendete Materialien
	  • Stein
	• Dachform
	  • Satteldach
	  • Zeltdach/Pyramidendach/-helm
	• Steinbau Mauerwerk
	  • allgemein

Konstruktion/Material:	Stein