Ehem. Domherrenhof

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/221316049100/

ID: 221316049100 **Datum:** 19.06.2008 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Theatergasse
Hausnummer:	1/3
Postleitzahl:	78462
Stadt-Teilort:	Konstanz
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Konstanz
Wohnplatz:	Konstanz
Wohnplatzschlüssel:	8335043012
Flurstücknummer:	163
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Ehem. Domherrenhof

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

keine Angabe

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Gebäude Theatergasse 1/3 und Münsterplatz 11/11a bilden gemeinsam den ehemaligen Domherrenhof, der seit der Zeit um 1300 nachweisbar ist. (A)

1. Bauphase: (1300)	Früheste Nachweise stammen aus der Zeit um 1300.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Sakralbauten • Kurie
2. Bauphase: (1800 - 1825)	Außengestaltung aus dem frühen 19. Jahrhundert.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

keine

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Im Osten der Altstadt im Bereich Niederburg gelegen, nördlich des Münsters.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Sakralbauten • Kurie
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Das Gebäude Theatergasse 1/3 gehört gemeinsam mit dem Gebäude Münsterplatz 11 zu einer dreigeschossigen Dreiflügelanlage mit Walmdach. Erstere bilden den nördlichen Flügel.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Eine teilweise hochmittelalterliche Bausubstanz sowie die frühneuzeitliche Innengestaltung sind erhalten.
Bestand/Ausstattung:	An der Nordseite gibt es einzelne ältere Fenstergewände. Die Außengestaltung mit glatter Putzfassade und regelmäßig gereihten Rechteckfenstern sowie profiliertem Traufgesims stammt überwiegend aus dem frühen 19. Jahrhundert.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Verwendete Materialien
	  • Stein
	• Dachform
	  • Satteldach mit beidseitigem Vollwalm

Konstruktion/Material:	Stein