

Ehem. Domherrenhof

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/221316049100/>

ID: 221316049100

Datum: 19.06.2008

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Theatergasse
Hausnummer:	1/3
Postleitzahl:	78462
Stadt-Teilort:	Konstanz
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Konstanz
Wohnplatz:	Konstanz
Wohnplatzschlüssel:	8335043012
Flurstücknummer:	163
Historischer Straßename:	— <i>keiner</i>
Historische Gebäudenummer:	— <i>keine</i>

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— *keine*

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Ehem. Domherrenhof

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

— *keine Angabe*

Umbauzuordnung

— *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Gebäude Theatergasse 1/3 und Münsterplatz 11/11a bilden gemeinsam den ehemaligen Domherrenhof, der seit der Zeit um 1300 nachweisbar ist. (A)

1. Bauphase:
(1300) Frühste Nachweise stammen aus der Zeit um 1300.

Betroffene Gebäudeteile: keine

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
- Kurie

2. Bauphase:
(1800 - 1825) Außengestaltung aus dem frühen 19. Jahrhundert.

Betroffene Gebäudeteile: keine



Besitzer

keine Angaben



Zugeordnete Dokumentationen

keine



Beschreibung

Umgebung, Lage: Im Osten der Altstadt im Bereich Niederburg gelegen, nördlich des Münsters.

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Sakralbauten
- Kurie

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Das Gebäude Theatergasse 1/3 gehört gemeinsam mit dem Gebäude Münsterplatz 11 zu einer dreigeschossigen Dreiflügelanlage mit Walmdach. Erstere bilden den nördlichen Flügel.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): Eine teilweise hochmittelalterliche Bausubstanz sowie die frühneuzeitliche Innengestaltung sind erhalten.

Bestand/Ausstattung: An der Nordseite gibt es einzelne ältere Fenstergewände.

Die Außengestaltung mit glatter Putzfassade und regelmäßig gereihten Rechteckfenstern sowie profiliertem Traufgesims stammt überwiegend aus dem frühen 19. Jahrhundert.



Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Verwendete Materialien
 - Stein
- Dachform
 - Satteldach mit beidseitigem Vollwalm

Konstruktion/Material:

Stein