St. Jacobskirche

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/231213369372/

ID: 231213369372 **Datum:** 18.09.2006 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Torgasse
Hausnummer:	1
Postleitzahl:	74740
Stadt-Teilort:	Adelsheim
Regierungsbezirk:	Karlsruhe
Kreis:	Neckar-Odenwald-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Adelsheim
Wohnplatz:	Adelsheim
Wohnplatzschlüssel:	8225001001
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos



Bildbeschreibung:
Adelsheim St. Jacob, Ansicht Ost

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Bildbeschreibung:
Adelsheim St. Jacob, Blick in die Grabkapelle

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY



Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

In den Mauern steckt vermutlich noch der Vorgängerbau (ebenfalls eine Kirche), die aber größtenteils abgerissen wurde.

1. Bauphase: (1489 - 1498)	Bau der St. Jacobskirche auf den Mauern der ehemaligen Kirche (Jahreszahl 1489 i über dem Schlußstein eingeschlagen).
Betroffene Gebäudeteile:	- *keine*
2. Bauphase: (1689)	Bau von zwei ausladenden Seitenemporen.
Betroffene Gebäudeteile:	- *keine*
3. Bauphase: (1763)	In den Längswänden werden für bessere Lichtverhältnisse auf den Emporen Fenster eingebrochen.
Betroffene Gebäudeteile:	- *keine*
4. Bauphase: (1884 - 1888)	Wiederinstandsetzung und Regotisierung des eingestürzten Gewölbes der Grabkapelle durch Kirchenbaurat Behagel (a).
Betroffene Gebäudeteile:	- *keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Archivalien

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Die St. Jacobskirche liegt außerhalb der Altstadt auf dem alten Friedhof.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt

Bauwerkstyp:	• Sakralbauten
	  • Kapelle, allgemein
	  • Kirche, allgemein

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Kirchenbau, bestehend aus Chor und Langhaus mit Grabkapelle der Familie Adelsheim.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Einschiffiger Kirchenbau, die abgeknickte Achse zwischen Chor und Langhaus deutet darauf hin, dass die Kirche über dem Vorgängergebäude errichtet wurde.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Bis auf Wiederinstandsetzung des eingestürzten Gewölbes in der Grabkapelle nahezu im bauzeitlichen Zustand.
Bestand/Ausstattung:	Die figürlichen Malereien in der Grabkapelle und Sakristei zeigen noch Originaloberflächen von 1606.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Steinbau Mauerwerk • Werkstein
Konstruktion/Material:	massiver Natursteinbau