Wohnhaus, abgebrochen

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/241210419238/

ID: 241210419238 **Datum:** 17.12.2007 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Zollhüttengasse
Hausnummer:	22
Postleitzahl:	74523
Stadt-Teilort:	Schwäbisch Hall
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Schwäbisch Hall (Landkreis)
Gemeinde:	Schwäbisch Hall
Wohnplatz:	Schwäbisch Hall
Wohnplatzschlüssel:	8127076049
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Gesamte Gebäudekomplex ist mit Teilen des ausgehenden Jahrhunderts und einer Vielzahl von Elementen des 20. Jhdt. ausgestattet.

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dokumentation von Ausstattungselementen vor Abriß des Gebäudes

Beschreibung

Umgebung, Lage: *keine Angaben*

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten
  - Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): *keine Angaben*

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: Viergeschossiges langgezogenes Gebäude

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): Gebäude abgebrochen.

Bestand/Ausstattung: Gratleistenbretttür Anfang 19.Jhdt.:
als einfache Bretttür gefertigt.
Umarbeitung durch mit Drahtstiften aufgenagelte Profilstäbe. Einfaches Langband von Anfang des 20.Jhdt.

Im 1.OG zugemauerte Hinterladeröffnung des Stubenoffens an Trennwand zwischen straßenseitiger Stube und Küche.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:
- Detail (Ausstattung)
  - bemerkenswerte Feuerstätten
  - bemerkenswerte Türen

Konstruktion/Material: *keine Angaben*