Augustinermuseum

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/241218399248/

ID: 241218399248 **Datum:** 17.04.2007 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Augustinerplatz
Hausnummer:	1,3
Postleitzahl:	79098
Stadt-Teilort:	Freiburg
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Freiburg im Breisgau (Stadtkreis)
Gemeinde:	Freiburg im Breisgau
Wohnplatz:	Altstadt
Wohnplatzschlüssel:	8311000001
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

keine Angaben

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauforscherische Nachuntersuchung mit Anlegung von Sondagen.
- Umfangreiche bauhistorische und bauarchäologische Untersuchung des Klosterkomplexes mit Schwerpunkt auf dem Kirchenbau.

  [09.2001]
- Ehemalige Klausur (Bauabschnitt III) Bauhistorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:
Der Gebäudekomplex liegt im östlichen Bereich der mittelalterlichen Kernstadt, unmittelbar an der Stadtmauer. Er grenzt an die zum Schwabentor führende Salzstraße und den Augustinerplatz.

Lagedetail:
- Klosteranlage
  - allgemein
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Sakralbauten
  - Klausur-, Wohngebäude
  - Kloster, allgemein
  - Klosterkirche

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):
Gebäudekomplex aus großer flachgedeckter Saalkirche mit eingezogenem Chor, von vier Flügeln umgebenem Kreuzganghof und einem weiteren Hof mit Zugang von der Salzstraße. Alle Gebäudeteile, mit Ausnahme des Torbaus zur Salzstraße dreigeschossig.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:
Geosteter Kirchenbau auf der Nordseite, südlich davon Kreuzganghof von vier Flügeln umgeben. Im Bereich des Chores zweiter Hof von zwei Flügeln umschlossen.

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):
Nach der Aufhebung des Klosters diente der Komplex vielfältigen Nutzungen, u.a. als Kaserne, Schule und Stadttheater, bevor er in den 1920ern der musealen Nutzung zugeführt wurde. Alle diese Nutzungen hatten teils schwere Eingriffe in die Bausubstanz zur Folge

Bestand/Ausstattung:
keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:
- Steinbau Mauerwerk
  - Bruchstein
  - Wacken/Kiesel
- Dachform
  - Satteldach
- Dachgerüst Grundsystem
  - Sparrendach, q. geb., mit einheitlicher Gebindeaufreihung
- Dachgerüst, verstärkende Einbauten
  - Sprengbund

Konstruktion/Material:
Bruchsteinmauerwerk