Gastwirtschaft zum Blauen Bock

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/241221419182/

ID: 241221419182 **Datum:** 17.01.2008 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Lange Straße
Hausnummer:	53
Postleitzahl:	74523
Stadt-Teilort:	Schwäbisch Hall
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Schwäbisch Hall (Landkreis)
Gemeinde:	Schwäbisch Hall
Wohnplatz:	Schwäbisch Hall
Wohnplatzschlüssel:	8127076049
Flurstücknummer:	Primärkatasternummer: 647
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Frontalansicht. Bild aus dem Juni 2007. Foto: Dietmar Hencke (StadtA SHA Server Häuserlexikon)

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: archäologische Ausgrabungen

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

- *keine Angabe*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Von den früher in der Katharinenvorstadt herrschenden ärmlichen Verhältnissen erzählt das Ensemble des Gasthauses „Blauer Bock“. Im 20. Jahrhundert drohten hier Abrissbirne und Straßenbau. Die Stadtväter ließen sich jedoch erweichen und stimmten der behutsamen Sanierung der historischen Häuserzeile in den 1990er Jahren zu – heute ein Schmuckstück für das alte Hall jenseits Kochens.
Holzteile aus dem 14. Jahrhundert, dendrochronologisch datiert auf 1319/1320.
Die in Nord-Süd-Richtung errichteten Mauerwerke verlaufen ohne Veränderung linear.
Verlängert man ihre Ausdehnung idealisiert nach Norden, so trifft man auf die Mauerwerke des stark überformten Kriechkellers (Rückgebäude Lange Straße 49).
Nach Westen schließt sich der Gewölbekeller Lange Straße 49 an.
In direkter Nachbarschaft befindet sich ein Brunnenhals. (gk) / (d) / (a)

1. Bauphase: (1320)	Holzteile aus dem 14. Jahrhundert, dendrochronologisch datiert auf 1319/1320.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

keine

Beschreibung

Umgebung, Lage:	*keine Angaben*
Lagedetail:	*keine Angaben*
Bauwerkstyp:	*keine Angaben*
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	*keine Angaben*
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Unter dem Gebäude konnte in der nördlichen Gebäudehälfte ein gemauerter Raum mit der Größe 4,70 x 2,70 Meter dokumentiert werden.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	*keine Angaben*
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*