Wohn- und Geschäftshaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/241319148948/

ID: 241319148948 **Datum:** 17.03.2010 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Pfarrgasse
Hausnummer:	4
Postleitzahl:	73479
Stadt-Teilort:	Ellwangen
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ostalbkreis (Landkreis)
Gemeinde:	Ellwangen (Jagst)
Wohnplatz:	Ellwangen (Jagst)
Wohnplatzschlüssel:	8136019012
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Dachtragwerk - und damit wohl das gesamte Gebäude - wurde 1467 (d) erbaut. Um 1826 (d) erfolgte die Erneuerung des nördlichen Fachwerkgiebels.

1. Bauphase: Errichtung des Dachtragwerkes 1466/67 (d) (1467)

Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
2. Bauphase: (1826)	Erneuerung des nördlichen Giebeldreieckes 1825/26 (d)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung des Dachtragwerkes und des nördlichen Giebeldreieckes

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Gebäude befindet sich im Zentrum der Altstadt von Ellwangen.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohn- und Geschäftshaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Bei dem Gebäude handelt es sich um ein zweigeschossiges, giebelständiges Wohn- und Geschäftshaus, das nach oben mit einem Satteldach abschließt, welches am Südgiebel einen Krüppelwalm mit Eulenloch aufweist.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Im 1. OG zeigt sich eine dreizonige und zweischiffige Grundrissgliederung. Die Lage der Stube wird an der nord-östlichen Hausecke angenommen. Über den Querflur in der Mittelzone erfolgt die Erschließung.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachgerüst Grundsystem
	  • Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl
	• Dachform
	  • Satteldach mit Schopfwalm (Krüppelwalm)

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*