Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/241320148932/

ID: 241320148932 **Datum:** 17.02.2010 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Marienstraße
Hausnummer:	1
Postleitzahl:	73479
Stadt-Teilort:	Ellwangen
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ostalbkreis (Landkreis)
Gemeinde:	Ellwangen (Jagst)
Wohnplatz:	Ellwangen (Jagst)
Wohnplatzschlüssel:	8136019012
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Dachtragwerk wurde laut dendrochronologischer Untersuchung 1773 (d) errichtet.

1. Bauphase: Erbauung des Dachtragwerkes 1772/73 (d).
(1773)

Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung des Dachtragwerkes

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das stattliche Gebäude liegt im Zentrum Ellwangens an der Ecke Marienstraße - Spitalstraße.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohn- und Geschäftshaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Dreigeschossiges, verputztes Gebäude mit Vollwalmdach.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachgerüst Grundsystem
	  • Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl
	• Dachform
	  • Satteldach mit beidseitigem Vollwalm

Konstruktion/Material:	Das Dachwerk gliedert sich im 1. Dachstock zweischiffig und fünfzonig. In den Binderachsen besitzt es einen zweifach liegenden Stuhl auf Schwellen sowie eine Mittelpfette die mit gefasten, stehenden Stuhlständern unterstützt wird. Im 2. Dachstock zapft der zweifach liegende Stuhl in das Kehlgebälk des 1. Dachstocks ein.