

Winkelgehöft, Parzellennummer: 263

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/251211379355/>

ID: 251211379355

Datum: 16.11.2006

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Jeremias-Gmelin-Straße
Hausnummer:	12
Postleitzahl:	— keine
Stadt-Teilort:	Auggen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Breisgau-Hochschwarzwald (Landkreis)
Gemeinde:	Auggen
Wohnplatz:	Auggen
Wohnplatzschlüssel:	8315004001
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

1. Bauphase: Fällung des Bauholzes für den Dachstuhl um 1554 bis 1556 (d).
(1556)

Betroffene Gebäudeteile: — keine

Besitzer

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	keine Angaben
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.• Bauernhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Eingeschossiges Wohnhaus auf einem, das abfallende Bodenniveau ausgleichenden Kellersockel. An den Wohnteil schließt sich eine Ökonomie an, der rechtwinklig ein Schopf vorgelegt ist.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	keine Angaben
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Abbruchantrag wurde am 19.10.1999 genehmigt.
Bestand/Ausstattung:	keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Mischbau<ul style="list-style-type: none">• Unterbau aus Stein (gestelzt)• Holzgerüstbau<ul style="list-style-type: none">• Unterbaugerüst• Dachgerüst Grundsystem<ul style="list-style-type: none">• Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl• Dachform<ul style="list-style-type: none">• Satteldach mit Schopfwalm (Krüppelwalm)
Konstruktion/Material:	Kellersockel aus Bruchsteinmauerwerk. Giebelwände und Wohngeschoss Fachwerk.