Keller

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/251214409224/

ID: 251214409224 **Datum:** 16.08.2007 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Blendstatt
Hausnummer:	44
Postleitzahl:	74523
Stadt-Teilort:	Schwäbisch Hall
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Schwäbisch Hall (Landkreis)
Gemeinde:	Schwäbisch Hall
Wohnplatz:	Schwäbisch Hall
Wohnplatzschlüssel:	8127076049
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Von der Blendstatt aus, Bild von 2007. Foto: Dietmar Hencke (StadtA SHA Server Häuserlexikon)

Abbildungsnachweis:
- *OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY*

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Ostfassade des Gebäudes liegt an der Stadtmauer aus dem 13. Jahrhundert.

1. Bauphase:
(1264 - 1850)

30. März 1264 a: erstmalige Erwähnung einer Stadtmauer in Schwäbisch Hall (Stadtarchiv).

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Bauwerkstyp:

- Befestigungs- und Verteidigungsanlagen
  - Stadtmauer

Konstruktionsdetail:

- Steinbau Mauerwerk
  - Bruchstein
  - Werkstein

2. Bauphase:
(1827)

Der rückwärtige, östliche Teil des Gebäudes wurde auf die Stadtmauer gebaut.
Gemäß den Angaben des Stadtarchives wurde das Gebäude im Jahr 1827 a errichtet. In den Unterlagen finden sich hierzu keine Hinweise.
In Zuge der Baumaßnahmen wurde die Stadtmauer nach Innen begradigt und ausgeflickt.

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Voruntersuchung, Begehung Erdgeschoss, rückwärtige Gebäudeerweiterung

Beschreibung

Umgebung, Lage:

Parallel zu der Strasse Langer Graben, an der Gabelung Gelbinger Gasse gelegen.

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
  - Wohnhaus
- Befestigungs- und Verteidigungsanlagen
  - Stadtmauer

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Dreigeschossiges Wohnhaus mit darunter liegendem Gewölbekeller

Innerer Aufbau/Grundriss/

leicht trapezförmiger Grundriss

Zonierung:	
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Das Gebäude wurde zum Zeitpunkt der Begehung grundlegend saniert.
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Steinbau Mauerwerk
	  • allgemein
	  • Backstein
	  • Bruchstein
	  • Werkstein
	• Gewölbe
	  • Tonnengewölbe

Konstruktion/Material:	Gewölbekeller, Tonnengewölbe, aufstrebender Baukörper aus Mischmauerwerk. Die Wände im hinteren Teil des Gebäudes sind Teile der alten Stadtmauer. Die Stadtmauer ist in ihrer inneren Schale abgebrochen und durch Flickwerk begradigt. Die äußere Schale der Stadtmauer ist in einer Höhe von 2,48 m über Fußbodenniveau erhalten. Zusammengenommen hat die Stadtmauer eine Dicke von 1,31m.