

Studentenwohnheim Martinianum

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/261210359440/>

ID: 261210359440

Datum: 15.12.2005

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Münzgasse
Hausnummer:	13
Postleitzahl:	72070
Stadt-Teilort:	Tübingen
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Tübingen (Landkreis)
Gemeinde:	Tübingen
Wohnplatz:	Tübingen
Wohnplatzschlüssel:	8416041017
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:
Südwestansicht

Abbildungsnachweis:
Christin Aghegian-Rampf

Bildbeschreibung:
Lageplan (Vorlage LV-BW und LAD)

Abbildungsnachweis:
— OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY



Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Studentenwohnheim der Universität

1. Bauphase: Erwähnte Behausung des Obervogts
(1569)

Betroffene Gebäudeteile: keine

2. Bauphase: Bericht vom Abbrand des Gebäudes. Verruste Grundputzoberflächen geben hierauf Hinweise. Ein Vergrößerungsbau um 1624 wird angenommen
(1624)

Betroffene Gebäudeteile: keine

3. Bauphase: Angeblich erbaut von Micheal Beer von 1663 - 1668 als Martinianer Stipendium
(1663 - 1668)

Betroffene Gebäudeteile: keine

4. Bauphase: Vermutlicher Umbau des Gebäude um 1777
(1777)

Betroffene Gebäudeteile: keine

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bericht zur Bauuntersuchung, Dokumentation und Erarbeitung von Lösungen zur Fensterrestaurierung bzw. -erneuerung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Südlich in der Altstadt in der Nähe der alten Aula gelegen.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohnhaus• Anlagen für Bildung, Kunst und Wissenschaft• Akademie, Hochschulbau
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Untersucht wurden nur die Fenster. Der Dreigeschossiger Baukörper steht auf längsrechteckigem Grundriss mit zweigeschossigem Satteldach mit Gaupen
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	unbekannt
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Fenster mit Beschlägen aus der Bauzeit erhalten.
Bestand/Ausstattung:	Hochwertige Fenster- und Türeinfassungen zum Teil aus der Bauzeit

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Detail (Ausstattung)<ul style="list-style-type: none">• bemerkenswerte Fenster• bemerkenswerte Türen• Wand-, Deckenfassung, Gefachmalerei• Gestaltungselemente<ul style="list-style-type: none">• Zierglieder im Holzbau• Zierglieder im Steinbau• Steinbau Mauerwerk<ul style="list-style-type: none">• Backstein• Bruchstein
Konstruktion/Material:	Massiver Bau aus verputztem Bruch- und Backsteinmauerwerk mit Geschoßgliederung durch einfache Gesimse