Wohnstallhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/261214369354/

ID: 261214369354 **Datum:** 15.08.2006 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Schwedenstraße
Hausnummer:	39
Postleitzahl:	71134
Stadt-Teilort:	Ammerbuch - Altingen
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Tübingen (Landkreis)
Gemeinde:	Ammerbuch
Wohnplatz:	Altingen
Wohnplatzschlüssel:	8416048001
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Wohnstallhaus

1. Bauphase:
(1592)

Das Holz des Gebäudes wurde im Winter 1591/92 (d) gefällt, damit ist eine Errichtung des Gebäudes im Laufe des Jahres 1592 anzunehmen.

Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Bauwerkstyp:	• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb. • Wohnstallhaus

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Baugeschichtliche Kurzuntersuchung und dendrochronologische Datierung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Gebäude steht giebelständig an der Hauptstraße (Schwedenstraße) im östlichen Teil des Dorfes und ist Teil eines gut erhaltenen Hakengehöfts.
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Auf gedrungen rechteckiger Grundfläche steht ein zweigeschossiger Baukörper mit ebenfalls zweigeschossigem Satteldach.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Im Erdgeschoss ehemalige Stallungen, Flurzone und ein moderner Umbau zur Straßenseite hin. Im Obergeschoß lassen sich in der südwestlichen Ecke die Stube, eine Flurküche in der Mittelzone und eine an die Stube angrenzende Kammer im Osten nachweisen. Die heutige Grundrissstruktur wurde im EG und OG wurde nicht erfasst. Im Dachgeschoß ist die ursprüngliche zweischiffige und dreizonige Gliederung ablesbar.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Mischbau
	  • Unterbau aus Stein (gestelzt)
	• Holzgerüstbau
	  • Unterbaugerüst
	• Dachgerüst Grundsystem
	  • Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl

Konstruktion/Material:	Das Erdgeschoß besitzt massive Außenwände, das Obergeschoß besteht aus Fachwerk, die innere Tragstruktur besteht aus einem stockwerkweise abgezimmerten Holzgerüst.