Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/271315059171/

ID: 271315059171 **Datum:** 14.07.2008 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Rheingasse
Hausnummer:	23
Postleitzahl:	78462
Stadt-Teilort:	Konstanz
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Konstanz
Wohnplatz:	Konstanz
Wohnplatzschlüssel:	8335043012
Flurstücknummer:	40/1
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Konstanz, Rheingasse 23 (Schoenenberg 2008)

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Gebäude wurde im Jahr 1909 durch die Stuttgarter Architekten Hummel und Förster erbaut. (a)

1. Bauphase: (1909)	erbaut im Jahr 1909 von den Stuttgarter Architekten Hummel und Förstner (a)
Betroffene Gebäudeteile:	• Erdgeschoss • Obergeschoss(e) • Dachgeschoss(e)
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Publikationen/ hist. Quellen

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Gebäude liegt am nördlichen Rand des Altstadtbereichs, Stadtteil Niederburg auf der westlichen Seite der Rheingasse und bildet das Eckhaus Rheingasse/Rheinsteige.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweiflügeliges Wohnhaus mit je drei Geschossen und erhöhtem Kellergeschoss; Sandsteinquaderbau, z.T. verputzt; das Hauptgebäude wird durch ein Satteldach bekrönt und besitzt ein Zwerchhaus und Fenstererker, der Kniestock und die Giebel sind fachwerksichtig; Südflügel mit einseitig abgewalmtem Satteldach; im Westeck durchlaufender, dreiseitiger Turm.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Verwendete Materialien
	  • Holz
	  • Putz
	  • Stein
	• Dachform
	  • Satteldach
	  • Satteldach mit einseitigem Vollwalm
	• Steinbau Mauerwerk
	  • Quader

Konstruktion/Material:	Sandsteinsockel Obergeschosse verputzt Fachwerkgiebel