

Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/281315059165/>

ID: 281315059165

Datum: 13.07.2008

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Sulengasse
Hausnummer:	8
Postleitzahl:	74523
Stadt-Teilort:	Schwäbisch Hall
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Schwäbisch Hall (Landkreis)
Gemeinde:	Schwäbisch Hall
Wohnplatz:	Schwäbisch Hall
Wohnplatzschlüssel:	8127076049
Flurstücknummer:	805
Historischer Straßename:	— <i>keiner</i>
Historische Gebäudenummer:	— <i>keine</i>

Lage des Wohnplatzes



Fotos



Bildbeschreibung:

Außenansicht

Abbildungsnachweis:

— OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Objektbeziehungen

— *keine*

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Kellerbebauung enthält Mauerwerke des 13./ 14./ 15. Jahrhunderts. Die Keller ordnen sich jedoch lagemäßig nicht dem aufstrebenden Baukörper zu. In einer nachträglichen Bauaktion (im 18. Jahrhundert) wurden die Kellergewölbe eingebaut.

1. Bauphase: Auf Grundlage der Mauerwerkschronologie für Schwäbisch Hall lassen sich folgende Baualtersbestimmungen treffen:
(1200 - 1299)

Keller 1 - Wand a (gk)

Betroffene Gebäudeteile: — keine

2. Bauphase: Keller 1 Wand d in Fortsetzung Wand b Keller 2 (diese ist verputzt).
(1300 - 1499) (gk)

Betroffene Gebäudeteile: — keine

3. Bauphase: Keller 1 - Wand b in Fortsetzung Wand d in Keller 2 (diese ist verputzt).
(1400 - 1499) (gk)

Betroffene Gebäudeteile: — keine

4. Bauphase: Keller 2 - Wand a
(1700 - 1799) Gewölbe 1 - Keller 2
Gewölbe 1 - Keller 1
Gewölbe 3 - Keller 1
(gk)

Betroffene Gebäudeteile: — keine

Besitzer

— keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Voruntersuchung der Kelleranlage

Beschreibung

Umgebung, Lage: Das Gebäude befindet sich in der Sulengasse, in der Nähe des Platzes Im Haal.

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Über der Kellerbebauung erhebt sich ein dreigeschossiges Wohnhaus.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	☐ <i>keine Angaben</i>
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	☐ <i>keine Angaben</i>
Bestand/Ausstattung:	☐ <i>keine Angaben</i>

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Steinbau Mauerwerk<ul style="list-style-type: none">• allgemein• Bruchstein• Gewölbe<ul style="list-style-type: none">• Tonnengewölbe
Konstruktion/Material:	Keller 1: Tonnengewölbe, versetzt zur Straße. Keller 2: Tonnengewölbekeller, versetzt zur Straße.