Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/281315059165/

ID: 281315059165 **Datum:** 13.07.2008 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Sulengasse
Hausnummer:	8
Postleitzahl:	74523
Stadt-Teilort:	Schwäbisch Hall
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Schwäbisch Hall (Landkreis)
Gemeinde:	Schwäbisch Hall
Wohnplatz:	Schwäbisch Hall
Wohnplatzschlüssel:	8127076049
Flurstücknummer:	805
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Außenansicht

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Kellerbebauung enthält Mauerwerke des 13./ 14./ 15. Jahrhunderts. Die Keller ordnen sich jedoch lagemäßig nicht dem aufstrebenden Baukörper zu. In einer nachträglichen Bauaktion (im 18. Jahrhundert) wurden die Kellergewölbe eingebaut.

1. Bauphase: (1200 - 1299)	Auf Grundlage der Mauerwerkschronologie für Schwäbisch Hall lassen sich folgende Baualtersbestimmungen treffen: Keller 1 - Wand a (gk)
Betroffene Gebäudeteile:	- *keine*
2. Bauphase: (1300 - 1499)	Keller 1 Wand d in Fortsetzung Wand b Keller 2 (diese ist verputzt). (gk)
Betroffene Gebäudeteile:	- *keine*
3. Bauphase: (1400 - 1499)	Keller 1 - Wand b in Fortsetzung Wand d in Keller 2 (diese ist verputzt). (gk)
Betroffene Gebäudeteile:	- *keine*
4. Bauphase: (1700 - 1799)	Keller 2 - Wand a Gewölbe 1 - Keller 2 Gewölbe 1 - Keller 1 Gewölbe 3 - Keller 1 (gk)
Betroffene Gebäudeteile:	- *keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Voruntersuchung der Kelleranlage

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Gebäude befindet sich in der Sulengasse, in der Nähe des Platzes Im Haal.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Über der Kellerbebauung erhebt sich ein dreigeschossiges Wohnhaus.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Steinbau Mauerwerk
	  • allgemein
	  • Bruchstein
	• Gewölbe
	  • Tonnengewölbe

Konstruktion/Material:	Keller 1: Tonnengewölbe, versetzt zur Straße. Keller 2: Tonnengewölbekeller, versetzt zur Straße.