Wohnhaus Stadtmauerbebauung

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/281316039162/

ID: 281316039162 **Datum:** 13.06.2008 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Seestraße
Hausnummer:	53
Postleitzahl:	78315
Stadt-Teilort:	Radolfzell
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Radolfzell am Bodensee
Wohnplatz:	Radolfzell am Bodensee
Wohnplatzschlüssel:	8335063019
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

1275 (d) wird vermutlich die Stadtmauer errichtet. Der Anbau des Hauses erfolgt vermutlich in der MItte des 19. Jh. (gk). Möglicherweise war der Vorgänger dieses Gebäudes die Scheune zum 1851 abgebrannten Nachbarhaus 51/1. Hinweis auf eine Scheunennutzung bietet die erheblich Raumhöhe von 3 m im EG, aufgrund der Größe und Gebäudeart kann hierfür ein repräsentativer Ansatz sicher ausgeschlossen werden.

1. Bauphase: (1275)	1275 (d) wird die Stadtmauer errichtet.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
2. Bauphase: (1851)	1851 Brand des Nachbarhauses.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
3. Bauphase: (1990 - 1999)	In den 1990er Jahren Renovierung mit erheblichem Substanzverlust.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauaufnahme und Befunduntersuchung im Bereich der ehemaligen Stadtmauer.

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Gebäude liegt in der südwestlichen Ecke der Altstadt Radolfzells und überbaut die Stadtmauer.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt

Bauwerkstyp:	• Wohnbauten
	  • Wohnhaus
	• Befestigungs- und Verteidigungsanlagen
	  • Stadtmauer

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweigeschossiges, traufenständiges Haus von zwei Achsen. Hohes Satteldach. Nicht unterkellert. Bemerkenswert ist die erhebliche Raumhöhe von 3 m im EG.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Über verzogen rechteckiger Grundfläche errichtet. Über die halbe Haustiefe reichender Mittelquerflur, zu beiden Seiten kleine Räume, nach hinten zwei größere. Seitlich im Flur einläufiger, zweifach gewendelter Treppenaufgang. Grundriss im OG und EG sind nahezu identisch.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Renovierungen, u.a. in den 1990er Jahren. Zwischen den Fenstern ist die Stadtmauer noch erhalten.
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform

	• Satteldach
	• Dachgerüst Grundsystem
	  • Balkendach mit Rofen und liegendem Stuhl
	• Steinbau Mauerwerk
	  • Bruchstein

Konstruktion/Material:	Bruchsteinmauerwerk. Satteldach mit liegendem Stuhl des 19. Jh.