sog. Münze

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/291210359438/

ID: 291210359438 **Datum:** 12.12.2005 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Clinicumsgasse / Münzgasse
Hausnummer:	4
Postleitzahl:	72070
Stadt-Teilort:	Tübingen
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Tübingen (Landkreis)
Gemeinde:	Tübingen
Wohnplatz:	Tübingen
Wohnplatzschlüssel:	8416041017
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Vorlage (LV-BW und LAD)

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Eventuell handelt es sich um eine alte Münzprägestätte.

1. Bauphase:
(1766)

Erhöhung des Gebäudes um ein Stockwerk um 1766 (a)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

2. Bauphase:
(1780)

Reparatur einer Mauer um 1780 (a)

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

3. Bauphase:
(1810)

weiterer Umbau durch Schneider Christian Wörner, der die oberen Stockwerke in der Clinicumsgasse 4 bewohnt.

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

4. Bauphase:
(1894 - 1910)

Adolf Schultheiß bantragt in seinem Haus Clinicumsgasse 4 die Küche umbauen zu dürfen (1894 (a)), um 1900 (a) erhöht er den Anbau gegen die Staffelei um ein Stockwerk.

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

5. Bauphase:
(1910)

Drehermeister Johann Walz lässt den den bisherigen Eingang zum Haus Münzgasse 6 verlegen, um seinen Laden vergrößern zu können (1910 a).

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Archivalische Untersuchung und Literaturrecherche

Beschreibung

Umgebung, Lage: Liegt südlich in der Altstadt östlich des evangelischen Stifts am Klosterberg.

Lagedetail:
- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:
- Wohnbauten

	• Wohn- und Geschäftshaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Das Gebäude besteht aus zwei Teilen, die Clinicumsgasse 4 und Münzgasse 6. Der Teil Clinicumsgasse hat einen längsrechteckigen schmalen Baukörper über 5 Geschosse, das Gebäude der Münzgasse eine trapezförmige Grundfläche mit 3 Geschossen.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	nicht erfasst
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	nicht erfasst
Bestand/Ausstattung:	nicht erfasst

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	*keine Angaben*
Konstruktion/Material:	Es wurde nur eine archivarische Untersuchung durchgeführt.