Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/291219399202/

ID: 291219399202 **Datum:** 12.03.2007 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Heugasse
Hausnummer:	7
Postleitzahl:	73728
Stadt-Teilort:	Esslingen am Neckar
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Esslingen (Landkreis)
Gemeinde:	Esslingen am Neckar
Wohnplatz:	Esslingen am Neckar
Wohnplatzschlüssel:	8116019003
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Ansicht des Gebäudes von Süden 2006

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Ensemble, Wohn- und Geschäftshäuser in Reihenbauweise

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

keine Angabe

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

1. Bauphase:
(1356)

Erbauung des Dachtragwerkes 1355/56 (d) und damit evtl. auch der Kernbau.

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

2. Bauphase:
(1960 - 1963)

Umbaumaßnahmen zwischen 1960-1963.

Betroffene Gebäudeteile: *keine*

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung

Beschreibung

Umgebung, Lage:

Innerhalb der von Ost nach West verlaufenden, durch das Mittelalter geprägten Heugasse, steht das Gebäude Heugasse 6 im ehemals von Patriziern bewohnten östlichen Gebiet, das sich an den staufischen Stadtkern anschließt. Es bildet gemeinsam mit dem östlich nebenstehenden ehemaligen Bebenhäuser Pfleghof den nördlichen Abschluß des städtebaulichen Übergangs vom Hafenmarkt zur Gasse.

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
  - Wohn- und Geschäftshaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Das verputzte Gebäude steht giebelständig zur Heugasse. Auf dem Unterbau ist ein zweigeschoßiger Fachwerkteil aufgesetzt, der zusammen mit dem Dachgiebel in einer vertikalen Ebene zur Gasse auskragt.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:

Die Grundrisskonzeption ist dreizonig und zweischiffig angelegt.

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): *keine Angaben*

Bestand/Ausstattung: *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Decken
	  • Balkendecke
	• Dachgerüst Grundsystem
	  • Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl
	• Dachform
	  • Satteldach mit Schopfwalm (Krüppelwalm)

Konstruktion/Material:	Das ursprüngliche Dachgerüst ist weitgehend erhalten. Das tragende Dachgerüst besteht aus einem zweifach stehenden Stuhl auf Dachbalken.