Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/301216399272/

ID: 301216399272 **Datum:** 11.06.2007 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Oberdorfstraße
Hausnummer:	46
Postleitzahl:	72532
Stadt-Teilort:	Gomadingen-Dapfen
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Reutlingen (Landkreis)
Gemeinde:	Gomadingen
Wohnplatz:	Dapfen
Wohnplatzschlüssel:	8415027002
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Ansicht von Südwesten (S.Uhl)

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Den Kern des heutigen Bestandes bildet ein Firstständerhaus des 15. oder frühen 16. Jahrhunderts. Neben Konstruktionsresten des Erdgeschosses ist vor allem das Dachwerk umfangreich überliefert, so daß der Restbestand insgesamt eine hohe Aussagekraft für den ursprünglichen Bazustand besitzt. Mit der Bauform des Firstständerhauses steht das Gebäude im Bereich der mittleren Schwäbischen Alb vereinzelt da (naheste Beispiele erst wieder in Beuren) und auch mit seiner Datierung auf die Zeit um 1466d stellt es eines der ältesten ländlichen Gebäude der Umgebung dar.

1. Bauphase:
(1466)

Das Gebäude wurde um 1466d errichtet (Winterfällung 1464/65d und 1465/66d)

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Konstruktionsdetail:

- Holzgerüstbau
  - Hochfirstständergerüst
- Dachgerüst Grundsystem
  - Sparrendach, q. geb. mit Firstständer

2. Bauphase:
(2000)

Das Gebäude wird vmtl. abgebrochen

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische und dendrochronologische Untersuchung
- Bauhistorische Nachuntersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:

Am östlichen Rand des Dorfes gelegen.

Lagedetail:

- Siedlung
  - Dorf

Bauwerkstyp:

- *keine Angaben*

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Kleines, eingeschossiges Gebäude, traufständig zur Straße orientiert. Darüber zweigeschossiges Satteldach.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:

Flach gedeckter Kellerraum, darüber ein vierzoniges Erdgeschoß mit dreizonigem Kernbau im Westen und späterem Tennenanbau im Osten

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):

abgebrochen

Bestand/Ausstattung:	Wendebohlentür

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Holzgerüstbau
	  • Geschossgerüst
	  • Hochfirstständergerüst
	• Dachgerüst Grundsystem
	  • Sparrendach, q. geb. mit Firstständer
	• Wandfüllung/-verschalung/-verkleidung
	  • Flechtwerk

Konstruktion/Material:	Über massiv gemauertem Sockel mit westwärts gelegenem Keller steht das Grundgerüst aus geschoßhohem Erdgeschoßfachwerk mit zwei inneren Querbünden. Aus der Mitte dieser Querbünde heraus steigen Firstsäulen bis zu einer noch über große Länge erhaltenen Firstpfette empor. In den beiden Giebelseiten entsprechende Firstpfetten bis zum Kehlbalkendach über dem Dachgeschoß. Aussenwände im Untergeschoss massiv, ansonsten verputztes Fachwerk mit nachweisbaren Flechtwerkausfachungen (Stakungslöcher). Dachwerk mit zwei inneren Firstsäulen und seitlich stehenden Stühlen im ersten Dachgeschoß.