Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/301216399273/

ID: 301216399273 **Datum:** 11.06.2007 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Metzinger Str.
Hausnummer:	3
Postleitzahl:	72800
Stadt-Teilort:	Eningen u.A.
Regierungsbezirk:	Tübingen
Kreis:	Reutlingen (Landkreis)
Gemeinde:	Eningen unter Achalm
Wohnplatz:	Eningen unter Achalm
Wohnplatzschlüssel:	8415019004
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

keine

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Um 1770 erstmals im Steuerbuch aufgeführt wird das Gebäude 1823 wird als Eigentum eines Kaufmanns erwähnt. Eigentümer des Hauses ist dann ein Küfer. Im Brandversicherungsprotokoll aus dem Jahre 1845/46 wird ein Keller, eine Küferwerkstatt, zwei Ställe, ein Öhrn im zweiten Stock mit zwei Stuben und zwei Kammern und drei oberen ´Laden´ erwähnt.

1. Bauphase: (1770)	Es kann von einer Errichtung des Gebäudes nach den 1770er Jahren (a) ausgegangen werden, da das Gebiet in dieser Zeit parzelliert wurde.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Bauwerkstyp:	• Gewerbe- und Industriebauten • Werkstattgebäude
2. Bauphase: (1823)	1823 wird das Gebäude von dem Kaufmann Lorenz-Jäger gekauft und vmtl klassizistisch umgebaut
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohn- und Geschäftshaus
3. Bauphase: (1846 - 1853)	Das Zwerchhaus wird vmtl zwischen 1846 und 1853 a errichtet.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Bauwerkstyp:	• Gewerbe- und Industriebauten • Küferei

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	  • Zwerchhaus/-häuser

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Archivalische Untersuchung und kunstgeschichtliche Beschreibung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Gebäude liegt im Gebiet des ehemaligen ´Schießwasen´s außerhalb des Dorfes. Es steht gegenüber des ehemaligen Schützenhauses.
Lagedetail:	• Siedlung • Dorf
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohn- und Geschäftshaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Zweistöckiger Haus mit Scheune auf längsrechteckiger Grundfläche mit Satteldach. Die Giebelseiten kragen im Dachgeschossbereich etwas vor.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Dreischiffige und vierzonige Gliederung mit Mittelflurerschließung.

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	unbekannt
Bestand/Ausstattung:	Es haben sich aus dem 18. und 19. Jahrhundert umfangreich Türen, Fenster und Fensterläden erhalten. Im den Stuben findet sich teilweise Deckenstuck

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Detail (Ausstattung)
	  • bemerkenswerte Fenster
	  • bemerkenswerte Treppen
	  • bemerkenswerte Türen
	  • bemerkenswerte Wand-/Deckengestaltung

Konstruktion/Material:	Fassade verputzt ansonsten nicht näher untersucht. Vorkragende Balkenköpfe an den Stirnseiten deuten evtl. auf eine Pfettendachkonstruktion hin.