Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/301315059152/

ID: 301315059152 **Datum:** 11.07.2008 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Rheingasse
Hausnummer:	3
Postleitzahl:	78462
Stadt-Teilort:	Konstanz
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Konstanz
Wohnplatz:	Konstanz
Wohnplatzschlüssel:	8335043012
Flurstücknummer:	24
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Konstanz, Rheingasse 3 (Schoenenberg 2008)

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Zu diesem Objekt liegt zur Zeit noch keine bauhistorische Untersuchung vor. Die erste Erwähnung des Gebäude stammt aus dem Jahr 1418 (a). Die Baurechtsakten von 1892-1897 bezeugen Umbauten im Inneren und einen Ladeneinbau.

1. Bauphase: (1418)	Erste Erwähnung 1418 (a)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
2. Bauphase: (1892 - 1897)	Innenumbau und Ladeneinbau
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Publikationen/ hist. Quellen

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Gebäude liegt im Altstadtbereich, Stadtteil Niederburg auf der westlichen Seite der Rheingasse.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Viergeschossiges Wohnhaus mit ehem. Ladenräumen im EG und abschließenden Satteldach.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Fachwerk; mittelalterliche Hausstruktur: Konstanzer Bühne im 1. OG zur Straßenseite. Mittelalterlicher Dachstuhl, gemeinsam mit dem Nachbarhaus Nr. 5. Verputzte Fachwerkfassade mit Gestaltung wohl des 18. Jahrhunderts: gleichmäßige Fensteranordnung mit glatt geschnittenen Holzgewänden und Klappläden. Keller mit neuer Decke.
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Verwendete Materialien
	  • Holz
	  • Putz
	• Dachform
	  • Satteldach
	• Decken
	  • Einschubdecke
	• Holzgerüstbau
	  • allgemein

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*