Sog. Haus zum Blauen Schild

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/301315059156/

ID: 301315059156 **Datum:** 11.07.2008 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Rheingasse
Hausnummer:	7
Postleitzahl:	78462
Stadt-Teilort:	Konstanz
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Konstanz
Wohnplatz:	Konstanz
Wohnplatzschlüssel:	8335043012
Flurstücknummer:	25
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Konstanz, Rheingasse 7 (rechts)
(Schoenenberg 2008)

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das sog. Haus zum blauen Schild ist seit 1350 archivalisch belegt. 1994 erhielt das Haupthaus einen ebenerdigen Anbau im Hinterhof.

1. Bauphase:
(1350)

belegt seit 1350 (a)

Betroffene Gebäudeteile:

keine

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

2. Bauphase:
(1994)

Ebenerdiger Anbau im Hinterhof von 1994.

Betroffene Gebäudeteile:

- Anbau

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Publikationen/ hist. Quellen
- Fundbergung

Beschreibung

Umgebung, Lage:

Das Gebäude liegt im Altstadtbereich, Stadtteil Niederburg auf der westlichen Seite der Rheingasse.

Lagedetail:

- Siedlung
  - Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
  - Wohn- und Geschäftshaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Viergeschossiger Wohnhauskomplex aus zwei Hausteilen (Nr. 5 und 7), traufständig mit Satteldächern. Ebenerdiger Anbau im Hinterhof von 1994. Beide Häuser haben verputzte Fassaden und rechteckige Fenster sowie leicht gegeneinander versetzt gekehlte Traufgesimse.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:

keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):

keine Angaben

Bestand/Ausstattung:

Im 1. OG ein Raum mit Stuckdecke, im 2. OG Ziegelboden

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Detail (Ausstattung)
	  • bemerkenswerte Wand-/Deckengestaltung
	• Verwendete Materialien
	  • Putz

Konstruktion/Material:	Im nördlichen, nur im hinteren Bereich unterkellerten Bauteil Nr. 7 überwiegt anscheinend frühneuzeitliche Substanz; frühneuzeitlicher Dachstuhl (Denkmalliste).