Haus zum Krebs

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/301315059159/

ID: 301315059159 **Datum:** 11.07.2008 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Rheingasse
Hausnummer:	10
Postleitzahl:	78462
Stadt-Teilort:	Konstanz
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Konstanz
Wohnplatz:	Konstanz
Wohnplatzschlüssel:	8335043012
Flurstücknummer:	16
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Konstanz, Rheingasse 10 (Schoenenberg 2008)

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Zu diesem Objekt liegt zur Zeit noch keine bauhistorische Untersuchung vor.
Archivalisch ist das Haus zum Krebs seit 1359 belegt. (a)

1. Bauphase: (1359)	belegt seit 1359 (a)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Publikationen/ hist. Quellen

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Gebäude liegt im Altstadtbereich, Stadtteil Niederburg auf der östlichen Seite der Rheingasse.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Viergeschossiges, zwei Achsen breites Wohnhaus, traufständig mit Satteldach.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Dreiteilige mittelalterliche Innenstruktur (Denkmalliste)
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Verputzte Fachwerkfassade mit Gestaltung aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts: Fenster mit profilierten Verdachungen im 1. und 2. OG; übergiebeltes Dachhaus.
Bestand/Ausstattung:	Im straßenseitigen Raum des 1. OG zu beiden Seiten Bohlenwände. Im straßenseitigen Raum des 1. OG barocke Stuckdecke mit Vierpaßmotiv. Auch im 3. OG barocke Stuckprofildecke.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform • Satteldach • Verwendete Materialien

	• Stein
	• Steinbau Mauerwerk
	  • Bruchstein
	• Decken
	  • Balkendecke
	  • Bohlendecke (Bohlenboden)
	  • Einschubdecke
	• Detail (Ausstattung)
	  • bemerkenswerte Wand-/Deckengestaltung

Konstruktion/Material:	Nordseite Bruchsteinmauer Im EG längsgespannte Bohlen-Balken-Decke; an der Südseite Bohlen-Ständer-Wand.