Wohnhaus

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/301318029177/

ID: 301318029177 **Datum:** 11.04.2008 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Collekturgasse
Hausnummer:	18
Postleitzahl:	74821
Stadt-Teilort:	Mosbach
Regierungsbezirk:	Karlsruhe
Kreis:	Neckar-Odenwald-Kreis (Landkreis)
Gemeinde:	Mosbach
Wohnplatz:	Mosbach
Wohnplatzschlüssel:	8225058010
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Collekturgasse 18 (1978) - Quelle: www.bildindex.de

Abbildungsnachweis:
OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Erbauung des Dachstuhls und wohl auch des inneren Traggerüsts um 1551d.

1. Bauphase: (1551)	Erbauung des Dachstuhls und wohl auch des inneren Traggerüsts um 1551d.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Konstruktionsdetail:	• Dachform • Satteldach mit Schopfwalm (Krüppelwalm)

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dendrochronologische Datierung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Östlich der Kirche an der Stadtmauer gelegen.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Dreigeschossiges Gebäude auf trapezförmigem, fast quadratischem Grundriss mit Satteldach und Krüppelwalm zur Straße hin.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Dachstuhl 4-zonig und 2-schiffig.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform • Satteldach mit Schopfwalm (Krüppelwalm)
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*