Haus zur Mucke

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/311315059144/

ID: 311315059144 **Datum:** 10.07.2008 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Niederburggasse
Hausnummer:	7
Postleitzahl:	78462
Stadt-Teilort:	Konstanz
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Konstanz
Wohnplatz:	Konstanz
Wohnplatzschlüssel:	8335043012
Flurstücknummer:	31
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Nordostfassade

Abbildungsnachweis:
Schoenenberg

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das sog. Haus zur Mucke ist seit 1422 belegt. (a)

1. Bauphase: (1422)	Erster archivarischer Beleg (a)
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Publikationen/hist. Quellen

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Haus zur Mucke liegt im Norden der Altstadt im Bereich der Niederburg zwischen Konradigasse und Rheingasse. Eingebunden in die geschlossene Bebauung steht es traufseitig zur Niederburggasse.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Viergeschossiges Wohnhaus mit Satteldach, teils mit Geschäfts- und Gaststättennutzung. Verputzte Fachwerkfassade mit unregelmäßiger Fenstergliederung.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Im Inneren mittelalterliche Baustruktur: dreiteiliger mittelalterlicher Grundrisstypus; Keller mit Längstonne, Kellerhals von der Straße. (Denkmalliste)
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Im Kern mittelalterliches Haus erhalten.
Bestand/Ausstattung:	Im straßenseitigen Raum des 2. OG befindet sich eine Konstanzer Bühne.

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform • Satteldach • Verwendete Materialien

	• Holz
	• Decken
	  • Einschubdecke
	• Holzgerüstbau
	  • allgemein

Konstruktion/Material:	*keine Angaben*