

# Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/311319029140/>

ID: 311319029140

Datum: 10.03.2008

Datenbestand:

Bauforschung

## Objektdaten

<b>Straße:</b>	Mühlbergle
<b>Hausnummer:</b>	6
<b>Postleitzahl:</b>	73525
<b>Stadt-Teilort:</b>	Schwäbisch Gmünd
<b>Regierungsbezirk:</b>	Stuttgart
<b>Kreis:</b>	Ostalbkreis (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Schwäbisch Gmünd
<b>Wohnplatz:</b>	Schwäbisch Gmünd
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8136065056
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßenname:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



## Fotos

— keine

## Objektbeziehungen

— keine

## Umbauzuordnung

— keine

## Bauphasen

### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Erbauungszeit des Gebäudes unbekannt.

**1. Bauphase:** Einbau eines Aborts und Bades im OG.  
(1948)

<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	— keine
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siedlung</li> <li>• Stadt</li> </ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wohnbauten</li> <li>• Wohnhaus</li> </ul>

### Besitzer

— keine Angaben

### Zugeordnete Dokumentationen

- Kellerdokumentation

### Beschreibung

<b>Umgebung, Lage:</b>	— keine Angaben
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siedlung</li> <li>• Stadt</li> </ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wohnbauten</li> <li>• Wohnhaus</li> </ul>
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	Das Gebäude setzt sich aus drei Vollgeschossen, einem Dachgeschoss und einem Kellergeschoss zusammen. Der Dachboden ist nicht ausgebaut.
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	Das Gebäude erstreckt sich auf einem trapezförmigen Grundriss und steht traufseitig zum Mühlberggle. Der Keller befindet sich im straßenseitigen Teil des EG-Grundrisses.
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	— keine Angaben
<b>Bestand/Ausstattung:</b>	— keine Angaben

### Konstruktionen

<b>Konstruktionsdetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dachform <ul style="list-style-type: none"> <li>• Satteldach</li> </ul> </li> <li>• Holzgerüstbau <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterbaugerüst</li> </ul> </li> <li>• Verwendete Materialien <ul style="list-style-type: none"> <li>• Backstein</li> <li>• Beton</li> <li>• Holz</li> </ul> </li> </ul>
<b>Konstruktion/Material:</b>	<p>Das Gebäude ist in Fachwerkbauweise errichtet. Das Fachwerk ist vermutlich in Stockwerkbauweise ausgeführt und von außen verschiefert. Überkrönt wird das Gebäude von einem Satteldach.</p> <p>Die Wände des Kellers sind verputzt. In den oberen</p>

Mauerwerksbereichen sind Backsteine erkennbar. Die Decke eine Stahlträger-Betondecke. Boden und Treppe sind ebenfalls aus Beton.