

## Wohn- und Geschäftshaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/321212409288/>

ID: 321212409288

Datum: 09.10.2007

Datenbestand:

Bauforschung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Hussenstraße
<b>Hausnummer:</b>	26
<b>Postleitzahl:</b>	78462
<b>Stadt-Teilort:</b>	Konstanz
<b>Regierungsbezirk:</b>	Freiburg
<b>Kreis:</b>	Konstanz (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Konstanz
<b>Wohnplatz:</b>	Konstanz
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8335043012
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßenname:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos

— keine

### Objektbeziehungen

— keine

### Umbauzuordnung

— keine

### Bauphasen

#### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Dachwerk wurde im 15. oder 16. Jh aufgeschlagen, vermutlich unter Hinzunahme von Teilen des Vorgängerdaches.

### Besitzer:in

— keine Angaben

### Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Kurzanalyse des Dachwerks
- Bauhistorische Untersuchung des Dachwerks mit dendrochronologischer Altersbestimmung

### Beschreibung

<b>Umgebung, Lage:</b>	Das Gebäude steht inmitten der Konstanzer Altstadt in unmittelbarer Nähe zur Dreifaltigkeitskirche als Eckhaus einer Häuserzeile.
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siedlung</li><li>• Stadt</li></ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wohnbauten</li><li>• Wohn- und Geschäftshaus</li></ul>
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	Dreigeschossiger Bau, traufständig zur Hussenstraße. 3 x 4 Achsen. Satteldach mit Halbwalm.
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	— keine Angaben
<b>Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):</b>	Bis auf geringe Setzungen weist das Dachwerk keine Schäden auf
<b>Bestand/Ausstattung:</b>	— keine Angaben

### Konstruktionen

<b>Konstruktionsdetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dachgerüst Grundsystem<ul style="list-style-type: none"><li>• Balkendach mit Rofen und stehendem Stuhl</li></ul></li><li>• Dachform<ul style="list-style-type: none"><li>• Satteldach mit Halbwalm-/Zweidrittelwalm</li></ul></li></ul>
<b>Konstruktion/Material:</b>	— keine Angaben