

Wohn- und Geschäftshaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/321212409288/>

ID: 321212409288

Datum: 09.10.2007

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Hussenstraße
Hausnummer:	26
Postleitzahl:	78462
Stadt-Teilort:	Konstanz
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Konstanz
Wohnplatz:	Konstanz
Wohnplatzschlüssel:	8335043012
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Dachwerk wurde im 15. oder 16. Jh aufgeschlagen, vermutlich unter Hinzunahme von Teilen des Vorgängerdaches.

Besitzer

— keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Kurzanalyse des Dachwerks
- Bauhistorische Untersuchung des Dachwerks mit dendrochronologischer Altersbestimmung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Das Gebäude steht inmitten der Konstanzer Altstadt in unmittelbarer Nähe zur Dreifaltigkeitskirche als Eckhaus einer Häuserzeile.
Lagedetail:	<ul style="list-style-type: none">• Siedlung• Stadt
Bauwerkstyp:	<ul style="list-style-type: none">• Wohnbauten• Wohn- und Geschäftshaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Dreigeschossiger Bau, traufständig zur Hussenstraße. 3 x 4 Achsen. Satteldach mit Halbwaln.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	— keine Angaben
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Bis auf geringe Setzungen weist das Dachwerk keine Schäden auf
Bestand/Ausstattung:	— keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	<ul style="list-style-type: none">• Dachgerüst Grundsystem<ul style="list-style-type: none">• Balkendach mit Rofen und stehendem Stuhl• Dachform<ul style="list-style-type: none">• Satteldach mit Halbwaln-/Zweidrittelwaln
Konstruktion/Material:	— keine Angaben