Pfarrscheune

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/321214349468/

ID: 321214349468 **Datum:** 09.08.2005 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Hohweg
Hausnummer:	2
Postleitzahl:	79206
Stadt-Teilort:	Breisach-Gündlingen
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Breisgau-Hochschwarzwald (Landkreis)
Gemeinde:	Breisach am Rhein
Wohnplatz:	Gündlingen
Wohnplatzschlüssel:	8315015006
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos



Bildbeschreibung:
Breisach-Gündlingen, Hohweg 2, Pfarrscheune, Ansicht Vordertraufe

Abbildungsnachweis:
- *OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY*

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

1. Bauphase:
(1650 - 1750)

Errichtung

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

2. Bauphase:
(1750 - 1850)

massiver Ersatz einer Giebelwand

Betroffene Gebäudeteile:

- *keine*

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauaufnahme und Bauuntersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:

im Dorf hinter dem Pfarrhaus gelegen

Lagedetail:

- Siedlung
  - Dorf

Bauwerkstyp:

- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
  - Stallscheune

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

rechteckige Grundfläche, traufständig, Vollwalmdach

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:

fünfzonige Gliederung: zweireihiger Stall mit Futtergang sowie Tenne mit Heulager, konstruktive zweischiffige Gliederung

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):

stark baufällig, abgerissen

Bestand/Ausstattung:

- *keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Wandfüllung/-verschalung/-verkleidung
  - Bruchstein/Wacken
- Holzgerüstbau
  - Unterbaugerüst
- Dachform
  - Satteldach mit Halbwalm-/Zweidrittelwalm

Konstruktion/Material:

Holzgerüstbau, Dachwerk mit liegendem Stuhl