Haus zum Roten Gatter

http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/321315059104/

ID: 321315059104 **Datum:** 09.07.2008 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Konradigasse
Hausnummer:	11
Postleitzahl:	78462
Stadt-Teilort:	Konstanz
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Konstanz (Landkreis)
Gemeinde:	Konstanz
Wohnplatz:	Konstanz
Wohnplatzschlüssel:	8335043012
Flurstücknummer:	70
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Nordostansicht auf Konradigasse 11 und 13

Abbildungsnachweis:
Schoenenberg

Bildbeschreibung:
Detailansicht östliche Traufe

Abbildungsnachweis:
Schoenenberg

Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das sog. Haus zum Roten Gatter wurde erstmals 1321 erwähnt (a). Im unteren Wandbereich des Kellers ist der älteste Bauteil erkannt worden, welcher um die Nordwand in einer weiteren Bauphase ergänzt wurde. Ein großer Umbau erfolgte nach dem Brand, der den Keller auf sein heutiges Ausmaß brachte.

1. Bauphase: (1200 - 1355)	Die als ältester Bauteil erkannte Westwand im Keller ist nur im unteren Wandbereich erhalten. An dieser setzt in einer folgenden Bauphase die Nordwand an, wobei deren ursprüngliche Länge in Richtung Osten nicht bestimmt werden konnte. Als dritte Bauphase kann der große Umbau nach dem Brand genannt werden. Spätestens jetzt erhielt der Keller seine heutige Ausdehnung. Aus der Zeit um 1355 (d) stammt dann auch die Aufmauerung auf der Westwand
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Publikationen/hist. Quellen
- Bauaufnahme

- Befunddokumentation Kellerabwicklung

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Im Nordwesten der Altstadt im Bereich der Niederburg entlang der westlichen Stadtmauer gelegen. Die zugehörigen Gärten/Höfe lagen westlich außerhalb der ehemaligen Stadtmauer zur Schreibergasse hin.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Viergeschossiges Wohnhaus mit rustiziertem Sockelgeschoss und ungleichmäßiger Fenstergliederung in den Obergeschossen; traufständig mit Satteldach.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	Im 1. OG entlang der Nordseite zwei Räume hintereinander, jeweils mit Konstanzer Bühne, getrennt durch einen Querunterzug.
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	Wesentliche Teile des außerordentlich reich gestalteten mittelalterlichen Wohnhauses sind erhalten. Darüber hinaus sind Teile einer barocken Ausgestaltung erhalten.
Bestand/Ausstattung:	Im 1. OG. Konstanzer Bühne. Im 2. OG ein Raum mit Bohlen-Balken-Decke, mit Profilleisten als Kassettendecke gestaltet. Im 2. OG im straßenseitigen Raum an der Südwand gotische Wandmalerei (2003 restauriert und abgedeckt), ebenso im EG Wandmalerei (1956 entdeckt; „Jakobs Traum“).

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Dachform
	  • Satteldach
	• Decken
	  • Einschubdecke
	  • Kassettendecke
	• Detail (Ausstattung)
	  • Wand-, Deckenfassung, Gefachmalerei

Konstruktion/Material:	Keller mit kräftiger, längsgespannter Eichenbalkendecke, überlappend auf Querunterzug auf dicker, gotischer Stütze mit Sattelholz. EG sehr niedrig und kaum belichtet. Verzapfter, stehender Dachstuhl, frühneuzeitlich (Denkmalliste).