

Hinterhaus Lange Str., Sondageschnitt

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/321315059124/>

ID: 321315059124

Datum: 09.07.2008

Datenbestand:

Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Lange Straße
Hausnummer:	39
Postleitzahl:	74523
Stadt-Teilort:	Schwäbisch Hall
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Schwäbisch Hall (Landkreis)
Gemeinde:	Schwäbisch Hall
Wohnplatz:	Schwäbisch Hall
Wohnplatzschlüssel:	8127076049
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

— keine

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

— keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Die Errichtung der ehemaligen Schweißerei erfolgte im 19. Jahrhundert.

1. Bauphase:
(1700 - 1899)

Ca. 1m unter der heutigen Oberfläche konnte mit 003 eine möglicherweise mittelalterliche Schicht angeschnitten werden. Die Baugrube der ehem. Schweißerei schneidet in eine ca. 50cm

starke Aufplanierung 004 des 18./ 19. Jahrhundert ein.
Im Zusammenhang mit der Verfüllung der Baugrube wurde 002 wurde das Gelände im 19. Jahrhundert durch eine Planierung um ca. 40-50cm erhöht.
Errichtung der ehemaligen Schweißerei erfolgte sicher im 19. Jahrhundert.(gk)

Befunde:

001 Westliche Außenmauer der ehemaligen Schweißerei. In der ehem. Baugrube Fundamentvorsprung, dann Kalkbruchsteine mit hellbeigem Mörtel unregelmäßig versetzt. Über Fundamentvorsprung Quadermauerwerk.

002:

Baugrube zu 1, verfüllt mit hellbraunem Lehm, vereinzelt Kalksteine, Mörtelbrocken, Ziegelsplit. In der Verfüllung vers. Straten mit hellbeigem Sand oder Mörtel, Kalksteinen.

003:

Schicht aus mittelbraunem Lehm, Hk, Ziegelfrgm., Angeziegeltem. Fundmaterial: 1 Ws graue Ware, 15. Jh.

004:

Planierschicht aus dunkelbraunem Lehm, Mörtelbrocken, Hk, Ziegelfrgm., kleineren Kalksteinen.

Fundmaterial: Fayence, Steinzeug, glasierte Irdenware !8. / !9. Jahrhundert

005:

Planierschicht aus olivbraunem Lehm, Hk, Ziegelsplit, kleineren Kalksteinen, Mörtelbrocken. Gehört zu Verfüllung Baugrube 002.

006:

Planierschicht aus schwarzbraunem Lehm. Mörtelbrocken, Hk, Biberschwanzfrgm., Kalksteinen.

Fundmaterial: Steingut, glasierte Irdenware. 19. Jahrhundert. (gk)


Betroffene Gebäudeteile: keine

 **Besitzer:in**

keine Angaben

 **Zugeordnete Dokumentationen**

- Sondagen

 **Beschreibung**

Umgebung, Lage: Der Sondageschnitt ist auf der Westseite der ehemaligen Schweißerei, hinter Gebäude Lange Straße 39. Das Gebäude befindet sich in der Nähe zu der Kirche St. Katharina.

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp: keine Angaben

**Baukörper/Objektform
(Kurzbeschreibung):** = keine Angaben

**Innerer Aufbau/Grundriss/
Zonierung:** = keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B.
Schäden, Vorzustand):** = keine Angaben

Bestand/Ausstattung: = keine Angaben

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:

- Steinbau Mauerwerk
- allgemein

Konstruktion/Material: = keine Angaben